

Opriri planificate/ neplanificate ale capacităților de producție SNGN Romgaz SA Mediaș

Capacitatea de producție afectată	Secție	Sucursală	Data întrerupere	Perioada de întrerupere	Data pornire	Cauze/ acțiuni	PM afectat	Cod PM	Capacitate afectată mii mc/zi	Observații
Colector Ø6 in la aprox. 120 m de Gr. 5 Hurezani	Oltenia	Mureș	09.05.2024	4 ore	09.05.2024	reparație spărtură pe conductă	Hurezani SU	PM0205	25,0	neplanificata
Conductă refulare impurități Gr. 1 Bătrânești	Roman	Mediaș	08.05.2024	2 ore	08.05.2024	remediere defect conductă	Homocea	PM0102	38,0	neplanificată
Conductă colectoare Ø12" in Zau D300	Sărmășel	Mureș	20.04.2022	2 zile	22.04.2024	reparație spărtură conductă	Balda SU	PM0116	170,0	neplanificată
Conductă aducție Ø4" Sd.224 Sădinca	Mediaș	Mediaș	16.04.2024	5 ore	16.04.2024	defect conductă, 400 m de Gr. 15 Sădinca	Lunca Refulare Vest	PM0087	9,0	neplanificată
Conductă colectoare Ø6 in Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari	Oltenia	Mureș	05.04.2024	4 ore	05.04.2024	reparație spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	27,0	neplanificată
Conductă racord Ø8 in Gr. 7 Bogata	Grebeniș	Mureș	27.03.2024	6 ore	27.03.2024	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	25,0	neplanificată
Modificare instalații tehnologice Gr. 300 Nadeș	Danes	Medias	25.03.2024	5 zile	29.03.2024	schimbare conducte poligon grup	Nadeș Sighișoara	PM0155	100,0	planificată
Conductă Ø4 in intrare în poligon Sd. 75 Glăvănești	Roman	Mediaș	20.03.2024	5 ore	20.03.2024	remediere defect conductă poligon	Homocea	PM0102	81,0	neplanificată
Conductă colectoare Ø10 in inel refulare, GR. 99 Delenii	Delenii	Mediaș	18.03.2024	5 ore	18.03.2024	remediere spărtură pe conductă	Botorca Refulare	PM0076	0,0	neplanificată
Conducta aducție Sd. 11 Ocnița	Sărmășel	Mureș	14.03.2024	6 ore	14.03.2024	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	7,0	neplanificată
Conductă colectoare Ø6 in Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari	Oltenia	Mureș	12.03.2024	4 ore	12.03.2024	reparație spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	29,0	neplanificată
Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele	Muntenia	Mureș	07.03.2024	8 ore	07.03.2024	remediere spărturi pe conductă	Galbenu II	PM0299	38,0	neplanificată
Colector Ø4 in la aproximativ 4 m de PM Zătreni SU	Oltenia	Mureș	06.03.2024	2 ore	06.03.2024	remediere spărtură pe conductă	Zătreni SU	PM0270	14,0	neplanificata
Conducta colectoare Ø10.3/4 in Cobătești - Simonești	Cristur	Mediaș	06.03.2024	5 ore	06.03.2024	remediere spărtură pe conductă	Cristur Refulare	PM0089	78,0	neplanificata
Conducta aducție Sd. 35 Corunca Sud	Sg. de Pădure	Mureș	05.03.2024	5 ore	05.03.2024	remediere spărtură pe conductă	Corunca P10	PM0126	6,0	neplanificată
Conductă aducție Sd. 16, 21, 53 și 181 Sărmășel	Sărmășel	Mureș	04.03.2024	6 ore	04.03.2024	remediere spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	28,0	neplanificată
Conducta colectoare Ø10.3/4 in Gr. 218 - Gr. 5 Grebenis	Grebeniș	Mureș	28.02.2024	6 ore	28.02.2024	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	20,0	neplanificată
Colector Ø10.8/6 in dintre Sd. 91 Alunu și Gr. 2 Alunu	Oltenia	Mureș	26.02.2024	4 ore	26.02.2024	remediere spărtură pe conductă	Zătreni SU	PM0270	7,0	neplanificata
Conductă colectoare Ø12 in Zau de Câmpie	Sărmășel	Mureș	21.02.2024	6 ore	21.02.2024	remediere spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	170,0	neplanificată
Conducta aducție Sd. 11 Ocnița	Sărmășel	Mureș	16.02.2024	6 ore	16.02.2024	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	7,0	neplanificată
Conductă aducție Sd. 360, respectiv Sd. 326 Delenii	Delenii	Mediaș	08.02.2024	3 ore	08.02.2024	remediere spărtură pe conductă	Botorca Refulare	PM0076	4,5	neplanificată
Separator subteran Sd. 60 Glăvănești	Roman	Mediaș	30.01.2024	4 ore	30.01.2024	remediere defect separator	Homocea	PM0102	80,0	neplanificată
Colector Ø16 in aspirație SC Balda	SU Balda	Mures	30.01.2024	8 ore	30.01.2024	remediere spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	915,0	neplanificata
Poligon Sd. 73 de la Gr. 4 Piscu	Oltenia	Mureș	22.01.2024	2 ore	22.01.2024	reparație spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	16,0	neplanificată
Grup 46 Grădiștea, Sd. 97	Oltenia	Mureș	19.01.2024	8 ore	19.01.2024	cuplare Sd. 97 la Gr. 46 Grădiștea	Grădiștea	PM0053	7,0	neplanificata
Colector Ø6 in la aprox. 120 m de Gr. 5 Hurezani	Oltenia	Mureș	18.01.2024	3 ore	18.01.2024	reparație spărtură pe conductă	Hurezani SU	PM0205	14,0	neplanificata
Conductă colectoare Ø6 in Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari	Oltenia	Mureș	16.01.2024	4 ore	16.01.2024	reparație spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	29,0	neplanificată
Separator subteran Sd. 111 Glăvănești	Roman	Mediaș	16.01.2024	7 ore	16.01.2024	remediere defect separator	Homocea	PM0102	80,0	neplanificată
Conductă legătură Ø2.7/8 in calorifer - poligon Sd. 2 Piscu	Oltenia	Mureș	12.01.2024	6 ore	12.01.2023	înlocuire conductă legătură	Piscu Stejari	PM0206	8,0	neplanificată
Colector Ø6 la aprox. 120 m de Gr. 5 Hurezani	Oltenia	Mureș	10.01.2024	2 ore	10.01.2024	reparație spărtură pe conductă	Hurezani SU	PM0205	14,0	neplanificata
Conducta aspirație Ø800 mm SC Grebenis, in exterior SC	Grebeniș	Mureș	15.12.2023	6 ore	15.12.2023	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	634,0	neplanificată
Conductă colectoare Damieni	Sg. de Pădure	Mureș	21.12.2023	8 ore	21.12.2023	remediere spărtură pe conductă	Mures SU P09	PM0177	15	planificata
Conducta colectoare golire Gr. 214 Corunca	Sg. de Pădure	Mureș	11.12.2023	6 ore	11.12.2023	remediere spărtură pe conductă	Corunca P10	PM0126	25,0	neplanificată
Conductă interconectare Buza Nord ÷ Beudiu	Țaga	Mureș	05.12.2023	2 zile	06.12.2023	dezafectare conductă	Țaga SU	PM0108	5,0	planificată
Colector Ø6 in Ulieș - Silivaș	Grebeniș	Mureș	05.12.2023	4 ore	05.12.2023	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	6,0	neplanificată
Conducta la separator subteran Sd. 11 Huruiști	Roman	Mediaș	27.11.2023	5 ore	27.11.2023	remediere spărtură pe conductă	Homocea	PM0102	12,0	neplanificată
Conducta aducțiune Ø2.7/8 in Sd. 105 Corunca Sud	Sg. de Pădure	Mureș	23.11.2023	5 ore	23.11.2023	remediere spărtură pe conductă	Corunca P10	PM0126	6,5	neplanificată
Conducta colectoare Ø12 in - golire Gr. 2 Corunca Sud	Sg. de Pădure	Mureș	20.11.2023	6 ore	20.11.2023	remediere spărtură pe conductă	Corunca P10	PM0126	15,0	neplanificată
Conductă colectoare Gr. 29 - Gr. 25 Corunca Nord	Sg. de Pădure	Mureș	14.11.2023	7 ore	14.11.2023	remediere spărtură pe conductă	Corunca P10	PM0126	15,0	neplanificată
Conductă colectoare Ø6 in Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari	Oltenia	Mureș	13.11.2023	6 ore	13.11.2023	reparație spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	16,0	neplanificată

Conducta Ø20 in SU Țigmandru - PM	Filitelnic	Mediaș	09.11.2023	8 ore	09.11.2023	cuplare conductă între SU Țigmandru și PM	Țigmandru Fir II	PM0240	2.200	neplanificată
Conducta aducțiune Ø2.7/8 in Sd. 21 Miercurea Niraj	Sg. de Pădure	Mureș	06.11.2023	5 ore	06.11.2023	remediere spărtură pe conductă	Corunca P10	PM0126	10,0	neplanificata
Conducta colectoare Ø10 in Miercurea Niraj - SRM Tâmpa	Sg. de Pădure	Mureș	03.11.2023	5 ore	03.11.2023	remediere spărtură pe conductă	Corunca P10	PM0126	22,0	neplanificata
Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele	Muntenia	Mureș	30.10.2023	8 ore	30.10.2023	remediere spărturi pe conductă	Galbenu II	PM0299	38,0	neplanificată
Colector Ø6 la aprox. 120 m de Gr. 5 Hurezani	Oltenia	Mureș	30.10.2023	5 ore	30.10.2023	reparație spărtură pe conductă	Hurezani SU	PM0205	24,0	neplanificata
Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele	Muntenia	Mureș	26.10.2023	8 ore	26.10.2023	remediere spărturi pe conductă	Galbenu II	PM0299	38,0	neplanificată
Colector Ø6 la aprox. 20 m de Gr. 5 Hurezani	Oltenia	Mureș	20.10.2023	4 ore	20.10.2023	reparație spărtură pe conductă	Hurezani SU	PM0205	24,0	neplanificata
Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele	Muntenia	Mureș	17.10.2023	8 ore	17.10.2023	remediere spărturi pe conductă	Galbenu II	PM0299	38,0	neplanificată
Refulator separator cap rampă AMC grup 12 Mureș	Sg. de Pădure	Mureș	16.10.2023	2 ore	16.10.2023	remediere defect refulator	Corunca P10	PM0126	235,0	neplanificată
Colector Ø6 la aprox. 20 m de Gr. 5 Hurezani	Oltenia	Mureș	16.10.2023	5 ore	16.10.2023	reparație spărtură pe conductă	Hurezani SU	PM0205	24,0	neplanificata
Conductă colectoare Ø12 in Zau	Sărmășel	Mures	13.10.2023	6 ore	13.10.2023	remediere spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	180,0	neplanificata
Conductă colectoare Ø12 in Strugureni - Buza	Țaga	Mureș	10.10.2023	4 ore	10.10.2023	remediere spărtură pe conductă	Țaga SU	PM0108	600,0	neplanificată
Conducta colectoare Ø12 in Gr. 129 - Gr. 11 Crăiești	Sărmășel	Mureș	10.10.2023	5 ore	10.10.2023	reparație spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	12,0	neplanificată
Conductă colectoare Ø20 in Buza - SU Țaga	Țaga	Mureș	06.10.2023	8 ore	06.10.2023	remediere spărtură pe conductă	Țaga SU	PM0108	140,0	neplanificată
Conducta colectoare Ø12 in Șincai - SC Balda	Sărmășel	Mureș	04.05.2023	6 ore	04.05.2023	reparație spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	0,0	neplanificata
Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele	Muntenia	Mureș	29.09.2023	8 ore	29.09.2023	remediere spărturi pe conductă	Galbenu II	PM0299	38,0	neplanificată
Conductă colectoare Ø6 in Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari	Oltenia	Mureș	29.09.2023	4 ore	29.09.2023	reparație spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	34,0	neplanificată
Conducta colectoare Ø16 in Crăiești - Sânmărtin	Sărmășel	Mureș	21.09.2023	12 ore	21.09.2023	montare separator DN400	Balda SU	PM0116	95,0	planificată
Conductă colectoare Gr. 39 Sărmășel	Sărmășel	Mureș	20.09.2023	3 ore	20.09.2023	reparație spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	6,0	neplanificată
Conductă aducție Ø3 in Sd. 309 Delenii - Gr. 80 Delenii	Delenii	Mediaș	15.09.2023	4 ore	15.09.2023	remediere spărtură pe conductă	Botorca Refulare	PM0076	0,7	neplanificată
Conducta colectoare Ø12 in Șincai - SC Balda	Sărmășel	Mureș	15.09.2023	6 ore	15.09.2023	reparație spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	0,0	neplanificata
Conductă aducție Ø4 in Sd. 60 Glăvănești	Roman	Mediaș	14.09.2023	5 ore	14.09.2023	înlocuire curbă Ø4 in ieșire calorifer	Homocea	PM0102	9,0	neplanificată
Colector Ø6 la aprox. 20 m de Gr. 5 Hurezani	Oltenia	Mureș	14.09.2023	5 ore	14.09.2023	reparație spărtură pe conductă	Hurezani SU	PM0205	25,0	neplanificata
Conductă colectoare Ø6 in Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari	Oltenia	Mureș	11.09.2023	5 ore	11.09.2023	reparație spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	34,0	neplanificată
Conductă aducție Sd. 128 Piscu	Oltenia	Mureș	07.09.2023	3 ore	07.09.2023	reparație spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	9,0	neplanificată
Conductă colectoare Ø6 in Gr. 40 Piscu Stejari	Oltenia	Mureș	06.09.2023	4 ore	06.09.2023	reparație spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	28,0	neplanificată
Conducta colectoare Ø12 in Șincai - SC Balda	Sărmășel	Mureș	06.09.2023	6 ore	06.09.2023	reparație spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	0,0	neplanificata
Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele	Muntenia	Mureș	04.09.2023	8 ore	04.09.2023	remediere spărturi pe conductă	Galbenu II	PM0299	38,0	neplanificată
Conducta colectoare Ø16 aspirație SC Balda	Sărmășel	Mureș	31.08.2023	8 ore	31.08.2023	remediere spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	0,0	neplanificata
Conductă colectoare aspirație Ø6 in CC Nadeș	Daneș	Mediaș	25.08.2023	3 ore	25.08.2023	remediere spărtură pe conductă	Nadeș Sighișoara	PM0155	42,0	neplanificată
Conductă colectoare Ø6 in Gr. 40 - Gr. 3 Piscu Stejari	Oltenia	Mureș	22.08.2023	2 ore	22.08.2023	remediere spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	28,0	neplanificată
Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele	Muntenia	Mureș	22.08.2023	5 ore	22.08.2023	remediere spărtură pe conductă	Galbenu II	PM0299	39,0	neplanificată
Conductă colectoare Ø6 in Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari	Oltenia	Mureș	16.08.2023	3 ore	16.08.2023	remediere spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	34,0	neplanificată
Conductă legătură calorifer - poligon Sd. 73 Piscu	Oltenia	Mureș	16.08.2023	3 ore	16.08.2023	remediere spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	9,0	neplanificată
Conductă colectoare Ø6 in Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari	Oltenia	Mureș	14.08.2023	5 ore	14.08.2023	remediere spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	34,0	neplanificată
Conductă colectoare Ø10 in panou Cetate - aspirație Delenii	Delenii	Mediaș	08.08.2023	6 ore	08.08.2023	remediere spărtură pe conductă	Botorca Refulare	PM0076	72,0	neplanificată
Conductă colectoare Ø6 in Gr. 40 - Gr. 3 Piscu Stejari	Oltenia	Mureș	08.08.2023	3 ore	08.08.2023	remediere spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	28,0	neplanificată
Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele	Muntenia	Mureș	07.08.2023	8 ore	07.08.2023	remediere spărtură pe conductă	Galbenu II	PM0299	40,0	neplanificată
Conducta refulare compresor Gr. 46 Grădiște	Oltenia	Mureș	07.08.2023	4 ore	07.08.2023	remediere spărtură pe conductă	Grădiștea	PM0053	0,0	neplanificată
Conductă separator subteran Sd. 100 Glăvănești	Roman	Mediaș	04.08.2023	4 ore	04.08.2023	remediere spărtură pe conductă	Homocea	PM0102	75,0	neplanificată
Conducta aducție Sd. 3 + Sd. 132 Ulies	Sărmășel	Mureș	04.08.2023	8 ore	04.08.2023	montare robinet colțar pe conductă	Balda SU	PM0116	4,0	planificata
Conducta colectoare golire 12 in Corunca Sud	Sg. de Pădure	Mureș	04.08.2023	7 ore	04.08.2023	remediere spărtură pe conductă	Corunca P10	PM0126	16,0	neplanificată
Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele	Muntenia	Mureș	04.08.2023	8 ore	04.08.2023	remediere spărtură pe conductă	Galbenu II	PM0299	40,0	neplanificată
Colector Ø6 la aprox. 25 m de Gr. 5 Hurezani	Oltenia	Mureș	03.08.2023	5 ore	03.08.2023	remediere spărtură pe conductă	Hurezani SU	PM0205	30,0	neplanificata

Conducta colectoare aspirație Ø12 in SU - SC Cristur	Cristur	Mediaș	28.07.2023	4 ore	28.07.2023	remediere spărtură pe conductă	Cristur Refulare	PM0089	150,0	neplanificata
Rampă Sibiu Gr. 1 bis Sădinca - poligon Sd. 16 Sădinca	Mediaș	Mediaș	27.07.2023	6 ore	27.07.2023	remediere spărtură pe conductă	Lunca Sibiu	PM0137	50,0	neplanificata
Colector Ø6 (rampă de înaltă presiune) Gr. 5 Hurezani	Oltenia	Mureș	24.07.2023	4 ore	24.07.2023	remediere spărtură pe conductă	Hurezani SU	PM0205	7,0	neplanificata
Conducta aducție Sd. 42 Corunca Sud	Sg. de Pădure	Mureș	24.07.2023	6 ore	24.07.2023	remediere spărtură pe conductă	Corunca P10	PM0126	5,0	neplanificată
Conductă aducție Ø4 in Sd. 18 Sădinca	Mediaș	Mediaș	17.07.2023	5 ore	17.07.2023	remediere spărtură 100 m Gr. 15	Lunca Refulare Vest	PM0087	7,0	neplanificată
Conducta colectoare Ø6 in Gr. 2 și Gr. 4 Piscu	Oltenia	Mureș	10.07.2023	4 ore	10.07.2023	remediere spărtură pe conductă	Zătreni SU	PM0270	23,0	neplanificata
Colector Ø6 (rampă de înaltă presiune) Gr. 5 Hurezani	Oltenia	Mureș	10.07.2023	4 ore	10.07.2023	remediere spărtură pe conductă	Hurezani SU	PM0205	35,0	neplanificata
Colector Ø6 (rampă de înaltă presiune) Gr. 5 Hurezani	Oltenia	Mureș	07.07.2023	4 ore	07.07.2023	remediere spărtură pe conductă	Hurezani SU	PM0205	7,0	neplanificata
Cuplare conducta subtraversare rau Ialomita	Muntenia	Mureș	06.07.2023	10 ore	06.07.2023	realizare cuplare conducta subtraversare rau	Galbenu II	PM0299	21,0	neplanificată
Racord sat Teleac	Sg. de Mureș	Mureș	05.07.2023	1 zile	06.07.2023	remediere spărtură pe conductă	Corunca P10	PM0126	0,0	planificată
Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele	Muntenia	Mureș	22.06.2023	8 ore	22.06.2023	remediere spărtură pe conductă	Galbenu II	PM0299	40,0	neplanificată
Conductă legătură calorifer - poligon Sd. 2 Piscu	Oltenia	Mureș	21.06.2023	4 ore	21.06.2023	remediere spărtură pe conductă	Zătreni SU	PM0270	7,0	neplanificata
Colector Ø6 (rampă de înaltă presiune) Gr. 5 Hurezani	Oltenia	Mureș	20.06.2023	4 ore	20.06.2023	remediere spărtură pe conductă	Hurezani SU	PM0205	17,0	neplanificata
Conductă aducțiune Sd. 16, 21, 53, 181 Sărmășel	Sărmășel	Mureș	12.06.2023	5 ore	12.06.2023	remediere spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	20,0	neplanificată
Conducta colectoare Ø6 in Gr. 2 și Gr. 4 Piscu	Oltenia	Mureș	08.06.2023	3 ore	08.06.2023	remediere spărtură pe conductă	Zătreni SU	PM0270	23,0	neplanificata
Colector Ø6 (rampă de înaltă presiune) Gr. 5 Hurezani	Oltenia	Mureș	07.06.2023	7 ore	07.06.2023	remediere spărtură pe conductă	Hurezani SU	PM0205	8,0	neplanificata
Conducta aducție Sd. 38 Corunca Sud	Sg. de Pădure	Mureș	07.06.2023	6 ore	07.06.2023	remediere spărtură pe conductă	Corunca P10	PM0126	6,0	neplanificată
Conductă legătură calorifer - poligon Sd. 73 Piscu	Oltenia	Mureș	06.06.2023	3 ore	06.06.2023	remediere spărtură pe conductă	Zătreni SU	PM0270	9,0	neplanificata
Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele	Muntenia	Mureș	30.05.2023	8 ore	30.05.2023	remediere spărtură pe conductă	Galbenu II	PM0299	40,0	neplanificată
Conductă golire Gr. 24 Dumbrăvioara	Sg. de Mureș	Mureș	23.05.2023	8 ore	23.05.2023	remediere spărtură pe conductă	Corunca P10	PM0126	20,0	planificată
Conducta colectoare Ø6 in Gr. 2 și Gr. 4 Piscu	Oltenia	Mureș	23.05.2023	4 ore	23.05.2023	remediere spărtură pe conductă	Zătreni SU	PM0270	24,0	neplanificata
Conducta de legatură calorifer - poligon Sd. 73 Piscu	Oltenia	Mureș	18.05.2023	3 ore	18.05.2023	remediere spărtură pe conductă	Zătreni SU	PM0270	9,0	neplanificata
Conductă aducție Ø4" Sd. 172 Sădinca	Mediaș	Mediaș	16.05.2023	5 ore	16.05.2023	remediere spărtură 100 m Gr. 14	Lunca Refulare Vest	PM0087	3,0	neplanificată
Conducta de legatură calorifer - poligon Sd. 100 Piscu	Oltenia	Mureș	15.05.2023	4 ore	15.05.2023	remediere spărtură pe conductă	Zătreni SU	PM0270	5,0	neplanificata
Conductă colectoare Gr. 41 - Gr. 10 Buza	Țaga	Mureș	15.05.2023	3 ore	15.05.2023	remediere spărtură pe conductă	Țaga SU	PM0108	15,5	neplanificată
Conducta scurgere impurități Ø2" Gr. 12 Nocrich	Agnita	Mediaș	10.05.2023	3 ore	10.05.2023	remediere spărtură pe conductă	Nocrich	PM0147	35	neplanificată
Conducta colectoare Ø12" Sincai - SC Balda	Sărmășel	Mureș	04.05.2023	5 ore	04.05.2023	remediere spărtură pe conductă	SU Balda	PM0116	390	neplanificată
Gr. 1 Dumbrăvioara	Sg. de Mureș	Mureș	03.05.2023	1 zile	04.05.2023	montare oculitor SLC golire	Corunca P10	PM0126	23,0	planificată
Colector Ø6 Gr. 5 Hurezani	Oltenia	Mureș	02.05.2023	3 ore	02.05.2023	remediere spărtură pe conductă	Hurezani SU	PM0205	20,0	neplanificata
Conducta colectoare Ø12" Sincai - SC Balda	Sărmășel	Mureș	26.04.2023	6 ore	26.04.2023	remediere spărtură pe conductă	SU Balda	PM0116	385	neplanificată
Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele	Muntenia	Mureș	25.04.2023	8 ore	25.04.2023	remediere spărtură pe conductă	Galbenu II	PM0299	45,0	neplanificată
Conducta de legatură calorifer - poligon Sd. 73 Piscu	Oltenia	Mureș	25.04.2023	4 ore	25.04.2023	remediere spărtură pe conductă	Zătreni SU	PM0270	9,0	neplanificata
Conducta colectoare Ø16 in Merii	Muntenia	Mureș	24.04.2023	7 ore	24.04.2023	cuplare colector in colector Ø16 in Cosereni	Cosereni	PM0306	0,0	neplanificată
Conducta colectoare Ø6 in + Ø8 in + Ø10 in Gr. 231 Grebeniș	Grebeniș	Mureș	20.04.2023	6 ore	20.04.2023	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	18,0	neplanificată
Conducta aducție Sd. 85 Corunca Sud	Sg. de Pădure	Mureș	10.04.2023	5 ore	10.04.2023	remediere spărtură pe conductă	Corunca P10	PM0126	2,0	neplanificată
Conducta colectoare Ø12 in - golire Gr. 2 Corunca Sud	Sg. de Pădure	Mureș	10.04.2023	5 ore	10.04.2023	remediere spărtură pe conductă	Corunca P10	PM0126	14,0	neplanificată
Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele	Muntenia	Mureș	29.03.2023	8 ore	29.03.2023	remediere spărtură pe conductă	Galbenu II	PM0299	45,0	neplanificată
Conducta colectoare Ø6 in Gr. 2 și Gr. 4 Piscu	Oltenia	Mureș	28.03.2023	6 ore	28.03.2023	remediere spărtură pe conductă	Zătreni SU	PM0270	24,0	neplanificata
Conducta colectoare Ø12 in Șincai - SC Balda	Sărmășel	Mureș	23.03.2023	6 ore	23.03.2023	remediere spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	390,0	neplanificata
Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele	Muntenia	Mureș	22.03.2023	8 ore	22.03.2023	remediere spărtură pe conductă	Galbenu II	PM0299	45,0	neplanificată
Conducta colectoare Gr. 27 Corunca aspirație	Sg. de Pădure	Mureș	17.03.2023	5 ore	17.03.2023	remediere spărtură pe conductă	Corunca P10	PM0126	15,0	neplanificată
Conducta colectoare Ø6 in Gr. 2 și Gr. 4 Piscu	Oltenia	Mureș	15.03.2023	5 ore	15.03.2023	remediere spărtură pe conductă	Zătreni SU	PM0270	27,0	neplanificata
Conducta colectoare Ø6 in Gr. 2 și Gr. 4 Piscu	Oltenia	Mureș	14.03.2023	5 ore	14.03.2023	remediere spărtură pe conductă	Zătreni SU	PM0270	27,0	neplanificata
Conducta aspirație Ø800 mm SC Grebeniș, in exterior SC	Grebeniș	Mureș	14.03.2023	4 ore	14.03.2023	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	650,0	neplanificată

Conducta colectoare Ø20 in Gr. 1 Sădinca - SCG Lunca	Mediaș	Mediaș	13.03.2023	7 ore	13.03.2023	remediere spărtură pe conductă	SC Lunca Refulare Vest	PM0078	100,0	neplanificata
Conducta colectoare Ø8.5/8 in Gr. 421 - 147 Roman	Roman	Medias	09.03.2023	2 zile	10.03.2023	remediere spărtură pe conductă	Secuieni	PM0097	105,0	neplanificata
Colector 10" Gr. 2 Românești	Oltenia	Mureș	06.03.2023	4 ore	06.03.2023	remediere spărtură la 10 km de Gr. 2 Rom.	Zătreni SU	PM0270	17,0	neplanificată
Separator cap rampă Gr. 3 Enciu	Țaga	Mures	03.03.2023	3 ore	03.03.2023	remediere spărtură pe conductă	Enciu	PM0111	14,0	neplanificata
Conducta de legatură calorifer - poligon Sd. 73 Piscu	Oltenia	Mures	01.03.2023	4 ore	01.03.2023	remediere spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	9,0	neplanificata
Conductă aductie Sd 2+202 Zau	Sărmășel	Mures	01.03.2023	6 ore	01.03.2023	remediere spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	17,0	neplanificata
Conducta colectoare Ø10.3/4 in Gr. 218 - Gr. 5 Grebenis	Grebeniș	Mureș	27.02.2023	6 ore	27.02.2023	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	20,0	neplanificată
Conducta colectoare Ø12 in Șincai - SC Balda	Sărmășel	Mureș	14.02.2023	6 ore	14.02.2023	remediere spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	210,0	neplanificata
Conducta colectoare Ø12.3/4 in x 300 m Grebeniș	Grebeniș	Mureș	10.02.2023	2 ore	10.02.2023	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	0,0	neplanificata
Conducta colectoare Ø24 in x 5,6 km Grebeniș	Grebeniș	Mureș	10.02.2023	4 ore	10.02.2023	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	652,0	neplanificata
Conducta tehnologica Ø4 in Sd. 147 - separator subteran	Roman	Medias	31.01.2023	4 ore	31.01.2023	remediere spărtură pe conductă	Secuieni	PM0097	3,5	neplanificata
Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele	Muntenia	Mures	26.01.2023	8 ore	26.01.2023	remediere spărtură pe conductă	Galbenu II	PM0299	45,0	neplanificata
Racord Ø12 Cuci - Gr. 14 Grebeniș	Grebeniș	Mures	26.01.2023	4 ore	26.01.2023	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	34,0	neplanificata
Conductă colectoare Ø12 in Zau	Sărmășel	Mures	25.01.2023	6 ore	25.01.2023	remediere spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	175,0	neplanificata
Conducata colectoare Ø10 in Miercurea Niraj - SRM Tîmpa	Sg. de Pădure	Mures	20.01.2023	6 ore	20.01.2023	remediere spărtură pe conductă	Corunca P10	PM0126	30,0	neplanificata
Conducta de legatură calorifer - poligon Sd. 73 Piscu	Oltenia	Mures	19.01.2023	4 ore	19.01.2023	remediere spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	10,0	neplanificata
Conducta colectoare Ø12 in aspirație CC Crăiești	Sărmășel	Mureș	12.01.2023	6 ore	12.01.2023	remediere spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	90,0	neplanificata
Conducta colectoare Ø16 Ulies - Sanmartin	Sărmășel	Mureș	11.01.2023	6 ore	11.01.2023	remediere spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	140,0	neplanificata
Conducta colectoare Ø6 in Gr. 2 și Gr. 4 Piscu	Oltenia	Mureș	04.01.2023	6 ore	04.01.2023	remediere spărtură pe conductă	Zătreni SU	PM0270	37,0	neplanificata
Conducta colectoare Ø8.5/8 in Grup 147 Roman	Roman	Medias	20.12.2022	4 ore	20.12.2022	remediere spărtură pe conductă	Secuieni	PM0097	13,0	neplanificata
Conducta colectoare Ø12 in Miercurea Niraj - SRM Tâmpa	Sg. de Pădure	Mureș	12.12.2022	8 ore	12.12.2022	remediere spărtură pe conductă	Corunca P10	PM0126	30,0	neplanificata
Conducta aspiratie SC Grebenis, Ø800 mm, exterior SC	Grebeniș	Mureș	09.12.2022	4 ore	09.12.2022	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	680,0	neplanificata
Colector Ø12 in Șincai - SC Balda	Sărmășel	Mureș	09.12.2022	6 ore	09.12.2022	remediere spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	400,0	neplanificata
Colector Ø24 in x 5,6 km Grebeniș	Grebeniș	Mureș	29.11.2022	4 ore	29.11.2022	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	482,0	neplanificata
Ocolitor SLC Aspirație Mureș Cuci Gr. 10 Petrilaca	Sg. de Mureș	Mureș	29.11.2022	8 ore	29.11.2022	montare ocolitor	Corunca P10	PM0126	25,0	planificată
Colector Ø6 x 40 in bar Gr. 1 Movila - SU Caragele	Muntenia	Mureș	15.11.2022	8 ore	15.11.2022	remediere spărtură pe conductă	Galbenu II	PM0299	50,0	neplanificata
Conductă colectoare Ø6 in Gr. 40 - Gr. 3 Piscu Stejari	Oltenia	Mureș	07.11.2022	4 ore	07.11.2022	remediere spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	32,0	neplanificată
Colector Ø6 (rampă de înaltă presiune) Gr. 5 Hurezani	Oltenia	Mureș	04.11.2022	4 ore	04.11.2022	remediere spărtură pe conductă	Hurezani SU	PM0205	11,0	neplanificata
Colector Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari Ø6 in, 300 m de S. captare	Oltenia	Mureș	27.10.2022	6 ore	27.10.2022	remediere spărtură pe conductă	Zătreni SU	PM0270	22,0	neplanificata
Conducta evacuare impuritati - colector 24 in Grebenis	Grebeniș	Mureș	19.10.2022	4 ore	19.10.2022	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	642,0	neplanificata
Colector Ø12 in Șincai - SC Balda	Sărmășel	Mureș	18.10.2022	6 ore	18.10.2022	remediere spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	400,0	neplanificata
Colector Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari Ø6 in, 400 m de S. captare	Oltenia	Mureș	17.10.2022	6 ore	17.10.2022	remediere spărtură pe conductă	Zătreni SU	PM0270	18,0	neplanificata
Colector Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari Ø6 in, 40 m de S. captare	Oltenia	Mureș	13.10.2022	6 ore	13.10.2022	remediere spărtură pe conductă	Zătreni SU	PM0270	18,0	neplanificata
Colector Ø24 in x 5,6 km Grebeniș	Grebeniș	Mureș	05.10.2022	4 ore	05.10.2022	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	642,0	neplanificata
Colector Ø6 x 40 in bar Gr. 1 Movila - SU Caragele	Muntenia	Mureș	04.10.2022	8 ore	04.10.2022	remediere spărtură pe conductă	Galbenu II	PM0299	52,0	neplanificata
Colector Ø8.5/8 in Gr. 15 Iclăzel - Gr. 4 Vaidei	Grebeniș	Mureș	16.09.2022	5 ore	16.09.2022	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	160,0	neplanificata
Colector Ø6 (rampă de înaltă presiune) Gr. 5 Hurezani	Oltenia	Mureș	16.09.2022	4 ore	16.09.2022	remediere spărtură pe conductă	Hurezani SU	PM0205	28,0	neplanificata
Colector Ø24 in x 5,6 km Grebeniș	Grebeniș	Mureș	16.09.2022	4 ore	16.09.2022	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	482,0	neplanificata
Colector Ø10.8/6 in dintre Sd. 91 Alunu și Gr. 2 Alunu	Oltenia	Mureș	14.09.2022	6 ore	14.09.2022	remediere spărtură pe conductă	Zătreni SU	PM0270	11,0	neplanificata
Colector Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari Ø6 in	Oltenia	Mureș	01.09.2022	6 ore	01.09.2022	remediere spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	18,0	neplanificata
Conducta colectoare și rampe Șăulia Ø8"	Sărmășel	Mureș	29.08.2022	4 ore	29.08.2022	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	110,0	neplanificata
SU Miercurea Niraj (nefuncionala)	Sg. de Pădure	Mureș	29.08.2022	6 ore	29.08.2022	remediere spărtură pe conductă	Corunca P10	PM0126	25,0	planificata
Conductă colectoare Ø6 in Gr. 2 la Gr. 4 Piscu Stejari	Oltenia	Mureș	25.08.2022	6 ore	25.08.2022	remediere spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	18,0	neplanificată
Conductă colectoare Ø10 in Delureni - Sînmărtin	Sărmășel	Mureș	04.08.2022	6 ore	04.08.2022	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	79,0	neplanificată

Conductă colectoare Gr. 6 Corunca Nord Fir I	Sg. de Pădure	Mureș	27.07.2022	7 ore	27.07.2022	remediere spărtură pe conductă	Corunca P10	PM0126	95,0	neplanificată
Conductă colectoare Ernei - SC Corunca	Sg. de Pădure	Mureș	11.07.2022	2 zile	12.07.2022	remediere spărtură pe conductă	Mureș SU P09	PM0177	520,0	neplanificată
Conductă aducțiune Sd. 193 Buza	Țaga	Mureș	08.07.2022	2 zile	09.07.2022	remediere spărtură pe conductă	Țaga SU	PM0108	0,0	neplanificată
Conducta aducție Sd. 194 Zau	Sarmașel	Mureș	01.07.2022	6 ore	01.01.2022	remediere spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	5,0	neplanificată
Colector Ø6 in Ulieș - Silivaș	Grebeniș	Mureș	08.06.2022	4 ore	08.06.2022	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	4,0	neplanificată
Colector Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari Ø6 in	Oltenia	Mureș	30.05.2022	6 ore	30.05.2022	remediere spărtură pe conductă	Piscu Stejari	PM0206	20,0	neplanificată
Colector Ø6 in Ulieș - Silivaș	Sărmășel	Mureș	31.05.2022	4 ore	31.05.2022	remediere spărtură pe conductă	Balda SU	PM0116	4,0	neplanificată
Rampa colectoare Gr. 1 Cucerdea	Grebeniș	Mureș	19.05.2022	4 ore	19.05.2022	defect pe cond. col. rampă Gr. 1 Cucerdea	SC Band Vest	PM0257	4,0	neplanificată
Colector Ø20 in Brateiu	Daneș	Mediaș	17.05.2022	9 ore	17.05.2022	conductă spartă în zona Dumbrăveni	Brateiu Refulare	PM0149	150,0	neplanificată
Conductă aducție Sd. 28 Delureni	Sărmășel	Mureș	16.05.2022	6 ore	16.05.2022	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	9,0	neplanificată
Conductă colectoare Ø500 mm Buza - Țaga	Țaga	Mureș	17.05.2022	3 zile	17.05.2022	remediere spărtură pe conductă	Țaga SU	PM0108	148,0	neplanificată
Conductă colectoare SC Grebeniș, D = Ø24 in x 5,6 km	Grebeniș	Mureș	12.05.2022	4 ore	12.05.2022	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	680,0	neplanificată
Conducta colectoare Ø10.3/4 in Gr. 218 - Gr. 5 Grebenis	Grebeniș	Mureș	12.05.2022	3 ore	12.05.2022	remediere spărtură pe conductă	SC Band Vest	PM0257	23,0	neplanificată
Conductă aspirație SC Grebeniș, D = Ø800 mm	Grebeniș	Mureș	06.05.2022	8 ore	06.05.2022	conductă spartă în ext. SC	SC Band Vest	PM0257	680,0	neplanificată
Colector 12 in Zau D300	Sărmășel	Mureș	05.05.2022	4 ore	05.05.2022	conductă spartă (in loc. Zau de Campie)	Balda SU	PM0116	0,0	neplanificată
Colector 12 in Șincai - SC Balda	Sărmășel	Mureș	05.05.2022	6 ore	05.05.2022	conductă spartă (SU Balda oprita, planificata)	Balda SU	PM0116	0,0	neplanificată
Colector 6 in Ulieș - Silivaș	Sărmășel	Mureș	03.05.2022	4 ore	03.05.2022	conductă spartă	Band Vest	PM0257	4,0	neplanificată
Colector 6 in x 40 bar, 1 Movila - SU Galbenu	Muntenia	Mureș	29.04.2022	6 ore	29.04.2022	conductă spartă	SU Galbenu II	PM0229	26,0	neplanificată
Colector 10" Gr. 2 Românești	Oltenia	Mureș	27.04.2022	6 ore	27.04.2022	cond. spartă la 2,5 km de Gr. 2 Rom.	Zătreni SU	PM0270	10,0	neplanificată
Conductă de aducțiune 4" Sd. 150 Fântânele	Țaga	Mureș	18.04.2022	5 ore	18.04.2022	cond. spartă între polig. și rampa Gr. 15	Fântânele SU	PM0110	42,0	neplanificată
Conductă de aducțiune 4" Sd. 140 Fântânele	Țaga	Mureș	18.04.2022	3 ore	18.04.2022	conductă spartă între ventil și poligon	Fântânele SU	PM0110	1,5	neplanificată
Conductă aducție Ø4" Sd. 171 Sădinca	Mediaș	Mediaș	05.04.2022	5 ore	05.04.2022	defect conductă, 500 m de cap de erupție	Lunca Refulare Vest	PM0087	9,0	neplanificată
SU Noul Săsesc	Agnita	Mediaș	05.04.2022	3 zile	08.04.2022	mentenanță programată	Noul Săsesc	PM0185	140,0	planificată
SU/ SC Țaga	Țaga	Mureș	04.04.2022	4 zile	08.04.2022	mentenanță programată	Fântânele SU	PM0110	300,0	planificată
Conductă de aducțiune Sd. 15 Fântânele	Țaga	Mureș	14.03.2022	6 ore	14.03.2022	sparta conducata aducțiune Sd. 15	Fântânele SU	PM0110	4,8	neplanificată
Grup 1 Hodoș	Daneș	Mediaș	11.03.2022	6 ore	11.03.2022	cuplarea Sd. 3 Hodoș în rampa colectoare	Brateiu Refulare	PM0149	90,0	planificată
Conducta colectoare Ø8.5/8 in Gr. 147	Roman	Mediaș	08.03.2022	5 ore	08.03.2022	remediere defecțiune pe conductă	Secuieni	PM0097	13,0	neplanificată
Compresor Gr. 19, Sd. 43, Sd. 56, 57, 66 și 74	Daneș	Mediaș	04.03.2022	4 ore	04.03.2022	montare bypass Ø4 in, modif. poligoane	Brateiu Refulare	PM0149	70,0	planificată
Conducta aducție Sd. 1 Hodoș	Daneș	Mediaș	02.03.2022	6 ore	02.03.2022	montaj filtru sondă	Brateiu Refulare	PM0149	90,0	planificată
Stația de comprimare Mureș II	Sg. de Pădure	Mureș	01.03.2022	2 ore	01.03.2022	pregătire pentru ciclul de înmagazinare	Mureș SU P09	PM0177	0,0	planificată
Conducta aducție Sd. 2 Hodoș	Daneș	Mediaș	25.02.2022	6 ore	25.02.2022	montaj filtru sondă	Brateiu Refulare	PM0149	90,0	planificată
Conductă colectoare Ø10.3/4 in Cobățești - Tărcești	Cristur	Mediaș	23.02.2022	6 ore	23.02.2022	reparație defect conductă	Cristur Refulare	PM0089	17,0	neplanificată
Conductă aducție Ø2.1/2 in Sd. 4 Hărănglab	Delenii	Mediaș	17.02.2022	6 ore	17.02.2022	reparație defect conductă	Botorca Refulare	PM0076	2,4	neplanificată
Conductă aducție Sd. 176 Fântânele	Țaga	Mureș	16.02.2022	4 ore	16.02.2022	reparație defect conductă	Fântânele SU	PM0110	4,8	neplanificată
Conductă colectoare D200 de la Gr. 74 la SUG Găiceanca	Roman	Mediaș	03.02.2022	8 ore	03.02.2022	reparație defect conductă	Secuieni	PM0097	3,0	neplanificată
Conductă aducțiune Sd. 118 Sărmășel	Sărmășel	Mureș	02.02.2022	6 ore	02.02.2022	reparație defect conductă	Balda SU	PM0116	5,0	neplanificată
Conductă de aducțiune Sd. 170 Prod	Daneș	Mediaș	26.01.2022	3 ore	26.01.2022	defect pe conductă	Nadeș Sighișoara	PM0155	4,0	neplanificată
Instalație tehnologică Sd. 2 Puini Nord	Țaga	Mureș	19.01.2022	3 zile	21.01.2022	punere în funcțiune Sd. 5 Puini Nord	Țaga SU	PM0108	4,5	planificată
SU Jugureanu	Muntenia	Mureș	31.12.2021	1 zile	01.01.2022	defect tehnic vas expansiune	Jugureanu	PM0024	13,0	neplanificată
Separator Sd. 2 Hodoș	Daneș	Mediaș	28.12.2021	2 ore	28.12.2021	remediere defect scurgere	Brateiu Refulare	PM0149	7,0	neplanificată
Colector 6" Gr. Hurezani	Oltenia	Mureș	27.12.2021	6 ore	27.12.2021	remediere defect	Hurezani SU	PM0205	8,0	neplanificată
Refulator separator colector 8.5/8 in Gr. 80 Filitelnic	Filitelnic	Mediaș	27.12.2021	4 ore	27.12.2021	remediere defect	Țigmandru Fir II	PM0240	35,0	neplanificată
Conductă aducție Sd. 46 Sărmășel	Sărmășel	Mureș	15.12.2021	6 ore	15.12.2021	remediere spărtură	SU Balda	PM0116	3,5	neplanificată
Conducta colectoare Ø12" Sincai - SC Balda	Sărmășel	Mureș	16.11.2021	6 ore	16.11.2021	remediere spărtură	SU Balda	PM0116	390	neplanificată

SC Filitelnic	Filitelnic	Mediaș	15.11.2021	5 zile	19.11.2021	mentenanță compresor (1 mașină)	Țigmandru Fir II	PM0240	100	planificată
Conductă colectoare Gr. 218 - Gr. 5 Grebeniș	Grebeniș	Mureș	09.11.2021	6 ore	09.11.2021	remediere spărtură	SC Band Vest	PM0257	23	neplanificată
Conductă aducțiune Sd. 38 Sărmășel	Sărmășel	Mureș	02.11.2021	6 ore	02.11.2021	reparație defect conductă	Balda SU	PM0116	10	neplanificată
SC Filitelnic	Filitelnic	Mediaș	11.11.2021	1 zile	11.11.2021	mentenanță compresor (1 mașină)	Țigmandru Fir II	PM0240	250	planificată
SC Filitelnic	Filitelnic	Mediaș	09.11.2021	1 zile	09.11.2021	mentenanță compresor (1 mașină)	Țigmandru Fir II	PM0241	500	planificată
SC Filitelnic	Filitelnic	Mediaș	04.11.2021	2 zile	06.11.2021	mentenanță compresor (1 mașină)	Țigmandru Fir II	PM0242	200	planificată
SC Delenii III	Delenii	Mediaș	03.11.2021	1 zile	03.11.2021	mentenanță compresor (1 mașină)	Botorca Refulare	PM0076	250	planificată
SC Delenii III	Delenii	Mediaș	02.11.2021	1 zile	02.11.2021	mentenanță compresor (1 mașină)	Botorca Refulare	PM0076	500	planificată
SU Corunca	Sg. de Pădure	Mureș	01.11.2021	4 zile	05.11.2021	mentenanță stație uscare	Corunca P10	PM0126	0	planificată
CC Bazna	Delenii	Medias	18.10.2021	4 zile	22.10.2021	mentenanță neplanificată	Bratei Refulare	PM0149	150	neplanificată
Colector 6" Alunu	Oltenia	Mureș	11.10.2021	6 ore	11.10.2021	remediere spărtură	Zătreni SU	PM0270	28	neplanificată
SC Balda	Sarmășel	Mureș	11.10.2021	3 ore	11.10.2021	mentenanță neplanificată	Balda SU	PM0116	150	neplanificată
SC Grebeniș	Grebeniș	Mureș	11.10.2021	4 zile	15.10.2021	mentenanță neplanificată	Band Vest	PM0257	0	neplanificată
SU Danes	Danes	Mediaș	27.09.2021	11 zile	08.10.2021	mentenață anuală	Refulare Daneș	PM006	1.000	planificata
SC Daneș	Daneș	Mediaș	27.09.2021	11 zile	08.10.2021	mentenață anuală	Refulare Daneș	PM006	1.000	planificată
SC Delenii III	Delenii	Medias	21.09.2021	2 zile	23.09.2021	mentenață anuală	SU Botorca	PM0076	500	planificată
SU Roman	Roman	Mediaș	09.08.2021	4 zile	13.08.2021	mentenață anuală	Secuieni	PM0097	500	planificată
SU Band	Grebeniș	Mureș	12.07.2021	5 zile	17.07.2021	mentenață anuală	Band Vest	PM0257	1.350	planificată
SC Band	Grebeniș	Mureș	12.07.2021	5 zile	17.07.2021	mentenață anuală	Band Vest	PM0257	1.350	planificată
SU Mureș	Sg. de Pădure	Mureș	04.07.2021	4 zile	08.07.2021	mentenață anuală	Mures SU P09	PM0177	1.000	planificata
SC Mures II	Sg. de Pădure	Mures	04.07.2021	4 zile	08.07.2021	mentenață anuală	Corunca P10	PM0126	1.000	planificată
SC Mureș I	Sg. de Pădure	Mureș	04.07.2021	4 zile	08.07.2021	mentenață anuală	Corunca P10	PM0126	1.000	planificată
SC Filitelnic	Filitelnic	Mediaș	10.06.2021	7 zile	17.06.2021	mentenață anuală	Țigmandru Fir II	PM0240	650	planificată
SU Țigmandru	Filitelnic	Mediaș	07.06.2021	3 zile	10.06.2021	mentenață anuală	Țigmandru Fir II	PM0240	2.200	planificată
SC Țigmandru	Filitelnic	Mediaș	07.06.2021	3 zile	10.06.2021	mentenață anuală	Țigmandru Fir II	PM0240	2.200	planificată
SC Filitelnic	Filitelnic	Mediaș	07.06.2021	3 zile	10.06.2021	mentenață anuală	Țigmandru Fir II	PM0240	2.200	planificată
SU Sădinca Lunca	Mediaș	Mediaș	24.05.2021	3 zile	27.05.2021	mentenață anuală	Lunca Sibiu	PM0137	800	planificată
SC Tăuni Vest	Mediaș	Mediaș	24.05.2021	3 zile	27.05.2021	mentenață anuală	Lunca Sibiu	PM0137	800	planificată
SU Tăuni	Mediaș	Mediaș	24.05.2021	3 zile	27.05.2021	mentenață anuală	Lunca Sibiu	PM0137	800	planificată
SC Tăuni Sibiu	Mediaș	Mediaș	24.05.2021	3 zile	27.05.2021	mentenață anuală	Lunca Sibiu	PM0138	800	planificată
SU Balda	Sărmășel	Mureș	17.05.2021	4 zile	21.05.2021	mentenață anuală	Balda SU	PM0116	900	planificată
SC Balda	Sărmășel	Mureș	17.05.2021	4 zile	21.05.2021	mentenață anuală	Balda SU	PM0116	900	planificată
SU Botorca	Delenii	Mediaș	10.05.2021	4 zile	14.05.2021	mentenață anuală	Botorca Refulare	PM0076	1.000	planificată
SC Botorca	Delenii	Mediaș	10.05.2021	4 zile	14.05.2021	mentenață anuală	Botorca Refulare	PM0077	1.000	planificată
SC Botorca	Delenii	Mediaș	10.05.2021	4 zile	14.05.2021	mentenață anuală	Botorca Refulare	PM0078	1.000	planificată
SC Delenii I	Delenii	Mediaș	10.05.2021	4 zile	14.05.2021	mentenață anuală	Botorca Refulare	PM0079	1.000	planificată
SC Delenii III	Delenii	Mediaș	10.05.2021	4 zile	14.05.2021	mentenață anuală	Botorca Refulare	PM0080	1.000	planificată
SU Țigmandru	Filitelnic	Mediaș	03.05.2021	2 zile	05.05.2021	defect tehnic	Țigmandru Fir II	PM0240	2.500	neplanificată
SU Balda	Sărmășel	Mureș	19.04.2021	4 zile	23.04.2021	mentenanță anuală	Balda SU	PM0116	900	planificată
SU Țaga	Țaga	Mureș	06.04.2021	3 zile	09.04.2021	mentenanță anuală	Țaga SU	PM0108	320	planificată
SU Galbenu	Muntenia	Mureș	01.02.2021	2 zile	03.02.2021	defect tehnic	Galbenuu II	PM0229	550	neplanificată