

**Comunicat de Presă**

În data de 21.02.2015, orele 14.38, a avut loc la Sucursala de Producție Energie Electrică Iernut o explozie la un panou electric local, aferent unui uscător de hidrogen de la Generatorul 6 al centralei electrice.

În urma exploziei, electricianul de serviciu care făcea manevra de scoatere de sub tensiune a uscătorului a fost accidentat. În cel mai scurt timp a fost apelat serviciul 112, iar la locul evenimentului s-au deplasat serviciile de urgență Tg. Mureș, acesta fiind în prezent sub observație medicală.

Instalația avariata a fost închisă și izolată. S-au luat toate măsurile de precauție și siguranță, iar în prezent nu există posibilitatea de producere a unor evenimente similare. Centrala electrică funcționează în parametri normali, avariata fiind doar uscătorul de H<sub>2</sub> al generatorului.

În continuare se vor analiza și stabili cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

**Biroul de presă Romgaz**