

Opriri planificate/ neplanificate ale capacităților de producție SNGN Romgaz SA Mediaș

| Capacitatea de producție afectată | Secție | Sucursală | Data întrerupere | Perioada de întrerupere | Data pornire | Cauze/ acțiuni | PM afectat | Cod PM | Capacitate afectată mii mc/zi | Observații |
|---|---------------|-----------|------------------|-------------------------|--------------|---|---------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| Conductă aducție Ø4" Sd.224 Sădinca | Mediaș | Mediaș | 16.04.2024 | 5 ore | 16.04.2024 | defect conductă, 400 m de Gr. 15 Sădinca | Lunca Refulare Vest | PM0087 | 9,0 | neplanificată |
| Conductă colectoare Ø6 in Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari | Oltenia | Mureș | 05.04.2024 | 4 ore | 05.04.2024 | reparație spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 27,0 | neplanificată |
| Conductă racord Ø8 in Gr. 7 Bogata | Grebeniș | Mureș | 27.03.2024 | 6 ore | 27.03.2024 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 25,0 | neplanificată |
| Modificare instalații tehnologice Gr. 300 Nadeș | Danes | Medias | 25.03.2024 | 5 zile | 29.03.2024 | schimbare conducte poligon grup | Nadeș Sighișoara | PM0155 | 100,0 | planificată |
| Conductă Ø4 in intrare în poligon Sd. 75 Glăvănești | Roman | Mediaș | 20.03.2024 | 5 ore | 20.03.2024 | remediere defect conductă poligon | Homocea | PM0102 | 81,0 | neplanificată |
| Conductă colectoare Ø10 in inel refulare, GR. 99 Delenii | Delenii | Mediaș | 18.03.2024 | 5 ore | 18.03.2024 | remediere spărtură pe conductă | Botorca Refulare | PM0076 | 0,0 | neplanificată |
| Conducta aducție Sd. 11 Ocnia | Sărmășel | Mureș | 14.03.2024 | 6 ore | 14.03.2024 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 7,0 | neplanificată |
| Conductă colectoare Ø6 in Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari | Oltenia | Mureș | 12.03.2024 | 4 ore | 12.03.2024 | reparație spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 29,0 | neplanificată |
| Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele | Muntenia | Mureș | 07.03.2024 | 8 ore | 07.03.2024 | remediere spărturi pe conductă | Galbenu II | PM0299 | 38,0 | neplanificată |
| Colector Ø4 in la aproximativ 4 m de PM Zătreni SU | Oltenia | Mureș | 06.03.2024 | 2 ore | 06.03.2024 | remediere spărtură pe conductă | Zătreni SU | PM0270 | 14,0 | neplanificata |
| Conducta colectoare Ø10.3/4 in Cobătești - Simonești | Cristur | Mediaș | 06.03.2024 | 5 ore | 06.03.2024 | remediere spărtură pe conductă | Cristur Refulare | PM0089 | 78,0 | neplanificata |
| Conducta aducție Sd. 35 Corunca Sud | Sg. de Pădure | Mureș | 05.03.2024 | 5 ore | 05.03.2024 | remediere spărtură pe conductă | Corunca P10 | PM0126 | 6,0 | neplanificată |
| Conductă aducție Sd. 16, 21, 53 și 181 Sărmășel | Sărmășel | Mureș | 04.03.2024 | 6 ore | 04.03.2024 | remediere spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 28,0 | neplanificată |
| Conducta colectoare Ø10.3/4 in Gr. 218 - Gr. 5 Grebenis | Grebeniș | Mureș | 28.02.2024 | 6 ore | 28.02.2024 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 20,0 | neplanificată |
| Colector Ø10.8/6 in dintre Sd. 91 Alunu și Gr. 2 Alunu | Oltenia | Mureș | 26.02.2024 | 4 ore | 26.02.2024 | remediere spărtură pe conductă | Zătreni SU | PM0270 | 7,0 | neplanificata |
| Conducătoare colectoare Ø12 in Zau de Câmpie | Sărmășel | Mureș | 21.02.2024 | 6 ore | 21.02.2024 | remediere spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 170,0 | neplanificată |
| Conducta aducție Sd. 11 Ocnia | Sărmășel | Mureș | 16.02.2024 | 6 ore | 16.02.2024 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 7,0 | neplanificată |
| Conductă aducție Sd. 360, respectiv Sd. 326 Delenii | Delenii | Mediaș | 08.02.2024 | 3 ore | 08.02.2024 | remediere spărtură pe conductă | Botorca Refulare | PM0076 | 4,5 | neplanificată |
| Separator subteran Sd. 60 Glăvănești | Roman | Mediaș | 30.01.2024 | 4 ore | 30.01.2024 | remediere defect separator | Homocea | PM0102 | 80,0 | neplanificată |
| Colector Ø16 in aspirație SC Balda | SU Balda | Mures | 30.01.2024 | 8 ore | 30.01.2024 | remediere spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 915,0 | neplanificata |
| Poligon Sd. 73 de la Gr. 4 Piscu | Oltenia | Mureș | 22.01.2024 | 2 ore | 22.01.2024 | reparație spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 16,0 | neplanificată |
| Grup 46 Grădiștea, Sd. 97 | Oltenia | Mureș | 19.01.2024 | 8 ore | 19.01.2024 | cuplare Sd. 97 la Gr. 46 Grădiștea | Grădiștea | PM0053 | 7,0 | neplanificata |
| Colector Ø6 in la aprox. 120 m de Gr. 5 Hurezani | Oltenia | Mureș | 18.01.2024 | 3 ore | 18.01.2024 | reparație spărtură pe conductă | Hurezani SU | PM0205 | 14,0 | neplanificata |
| Conductă colectoare Ø6 in Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari | Oltenia | Mureș | 16.01.2024 | 4 ore | 16.01.2024 | reparație spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 29,0 | neplanificată |
| Separator subteran Sd. 111 Glăvănești | Roman | Mediaș | 16.01.2024 | 7 ore | 16.01.2024 | remediere defect separator | Homocea | PM0102 | 80,0 | neplanificată |
| Conductă legătură Ø2.7/8 in calorifer - poligon Sd. 2 Piscu | Oltenia | Mureș | 12.01.2024 | 6 ore | 12.01.2023 | înlocuire conductă legătură | Piscu Stejari | PM0206 | 8,0 | neplanificată |
| Colector Ø6 la aprox. 120 m de Gr. 5 Hurezani | Oltenia | Mureș | 10.01.2024 | 2 ore | 10.01.2024 | reparație spărtură pe conductă | Hurezani SU | PM0205 | 14,0 | neplanificata |
| Conducta aspirație Ø800 mm SC Grebenis, in exterior SC | Grebeniș | Mureș | 15.12.2023 | 6 ore | 15.12.2023 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 634,0 | neplanificată |
| Conductă colectoare Damieni | Sg. de Pădure | Mureș | 21.12.2023 | 8 ore | 21.12.2023 | remediere spărtură pe conductă | Mures SU P09 | PM0177 | 15 | planificata |
| Conducta colectoare golire Gr. 214 Corunca | Sg. de Pădure | Mureș | 11.12.2023 | 6 ore | 11.12.2023 | remediere spărtură pe conductă | Corunca P10 | PM0126 | 25,0 | neplanificată |
| Conductă interconectare Buza Nord ÷ Beudiu | Țaga | Mureș | 05.12.2023 | 2 zile | 06.12.2023 | dezafectare conductă | Țaga SU | PM0108 | 5,0 | planificată |
| Colector Ø6 in Ulieș - Silivaș | Grebeniș | Mureș | 05.12.2023 | 4 ore | 05.12.2023 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 6,0 | neplanificată |
| Conducta la separator subteran Sd. 11 Huruiști | Roman | Mediaș | 27.11.2023 | 5 ore | 27.11.2023 | remediere spărtură pe conductă | Homocea | PM0102 | 12,0 | neplanificată |
| Conducta aducțiune Ø2.7/8 in Sd. 105 Corunca Sud | Sg. de Pădure | Mureș | 23.11.2023 | 5 ore | 23.11.2023 | remediere spărtură pe conductă | Corunca P10 | PM0126 | 6,5 | neplanificată |
| Conducta colectoare Ø12 in - golire Gr. 2 Corunca Sud | Sg. de Pădure | Mureș | 20.11.2023 | 6 ore | 20.11.2023 | remediere spărtură pe conductă | Corunca P10 | PM0126 | 15,0 | neplanificată |
| Conductă colectoare Gr. 29 - Gr. 25 Corunca Nord | Sg. de Pădure | Mureș | 14.11.2023 | 7 ore | 14.11.2023 | remediere spărtură pe conductă | Corunca P10 | PM0126 | 15,0 | neplanificată |
| Conductă colectoare Ø6 in Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari | Oltenia | Mureș | 13.11.2023 | 6 ore | 13.11.2023 | reparație spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 16,0 | neplanificată |
| Conducta Ø20 in SU Țigmandru - PM | Filitelnic | Mediaș | 09.11.2023 | 8 ore | 09.11.2023 | cuplare conductă între SU Țigmandru și PM | Țigmandru Fir II | PM0240 | 2.200 | neplanificată |
| Conducta aducțiune Ø2.7/8 in Sd. 21 Miercurea Niraj | Sg. de Pădure | Mureș | 06.11.2023 | 5 ore | 06.11.2023 | remediere spărtură pe conductă | Corunca P10 | PM0126 | 10,0 | neplanificata |
| Conducta colectoare Ø10 in Miercurea Niraj - SRM Tâmpa | Sg. de Pădure | Mureș | 03.11.2023 | 5 ore | 03.11.2023 | remediere spărtură pe conductă | Corunca P10 | PM0126 | 22,0 | neplanificata |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------|------------|--------|------------|--|------------------|--------|-------|---------------|
| Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele | Muntenia | Mureș | 30.10.2023 | 8 ore | 30.10.2023 | remediere spărturi pe conductă | Galbenu II | PM0299 | 38,0 | neplanificată |
| Colector Ø6 la aprox. 120 m de Gr. 5 Hurezani | Oltenia | Mureș | 30.10.2023 | 5 ore | 30.10.2023 | reparație spărtură pe conductă | Hurezani SU | PM0205 | 24,0 | neplanificata |
| Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele | Muntenia | Mureș | 26.10.2023 | 8 ore | 26.10.2023 | remediere spărturi pe conductă | Galbenu II | PM0299 | 38,0 | neplanificată |
| Colector Ø6 la aprox. 20 m de Gr. 5 Hurezani | Oltenia | Mureș | 20.10.2023 | 4 ore | 20.10.2023 | reparație spărtură pe conductă | Hurezani SU | PM0205 | 24,0 | neplanificata |
| Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele | Muntenia | Mureș | 17.10.2023 | 8 ore | 17.10.2023 | remediere spărturi pe conductă | Galbenu II | PM0299 | 38,0 | neplanificată |
| Refulator separator cap rampă AMC grup 12 Mureș | Sg. de Pădure | Mureș | 16.10.2023 | 2 ore | 16.10.2023 | remediere defect refulator | Corunca P10 | PM0126 | 235,0 | neplanificată |
| Colector Ø6 la aprox. 20 m de Gr. 5 Hurezani | Oltenia | Mureș | 16.10.2023 | 5 ore | 16.10.2023 | reparație spărtură pe conductă | Hurezani SU | PM0205 | 24,0 | neplanificata |
| Conductă colectoare Ø12 in Zau | Sărmășel | Mureș | 13.10.2023 | 6 ore | 13.10.2023 | remediere spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 180,0 | neplanificata |
| Conductă colectoare Ø12 in Strugureni - Buza | Țaga | Mureș | 10.10.2023 | 4 ore | 10.10.2023 | remediere spărtură pe conductă | Țaga SU | PM0108 | 600,0 | neplanificată |
| Conducta colectoare Ø12 in Gr. 129 - Gr. 11 Crăiești | Sărmășel | Mureș | 10.10.2023 | 5 ore | 10.10.2023 | reparație spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 12,0 | neplanificată |
| Conductă colectoare Ø20 in Buza - SU Țaga | Țaga | Mureș | 06.10.2023 | 8 ore | 06.10.2023 | remediere spărtură pe conductă | Țaga SU | PM0108 | 140,0 | neplanificată |
| Conducta colectoare Ø12 in Șincai - SC Balda | Sărmășel | Mureș | 04.05.2023 | 6 ore | 04.05.2023 | reparație spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 0,0 | neplanificata |
| Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele | Muntenia | Mureș | 29.09.2023 | 8 ore | 29.09.2023 | remediere spărturi pe conductă | Galbenu II | PM0299 | 38,0 | neplanificată |
| Conductă colectoare Ø6 in Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari | Oltenia | Mureș | 29.09.2023 | 4 ore | 29.09.2023 | reparație spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 34,0 | neplanificată |
| Conducta colectoare Ø16 in Crăiești - Sânmărtin | Sărmășel | Mureș | 21.09.2023 | 12 ore | 21.09.2023 | montare separator DN400 | Balda SU | PM0116 | 95,0 | planificată |
| Conductă colectoare Gr. 39 Sărmășel | Sărmășel | Mureș | 20.09.2023 | 3 ore | 20.09.2023 | reparație spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 6,0 | neplanificată |
| Conductă aducție Ø3 in Sd. 309 Delenii - Gr. 80 Delenii | Delenii | Mediaș | 15.09.2023 | 4 ore | 15.09.2023 | remediere spărtură pe conductă | Botorca Refulare | PM0076 | 0,7 | neplanificată |
| Conducta colectoare Ø12 in Șincai - SC Balda | Sărmășel | Mureș | 15.09.2023 | 6 ore | 15.09.2023 | reparație spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 0,0 | neplanificata |
| Conductă aducție Ø4 in Sd. 60 Glăvănești | Roman | Mediaș | 14.09.2023 | 5 ore | 14.09.2023 | înlocuire curbă Ø4 in ieșire calorifer | Homocea | PM0102 | 9,0 | neplanificată |
| Colector Ø6 la aprox. 20 m de Gr. 5 Hurezani | Oltenia | Mureș | 14.09.2023 | 5 ore | 14.09.2023 | reparație spărtură pe conductă | Hurezani SU | PM0205 | 25,0 | neplanificata |
| Conductă colectoare Ø6 in Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari | Oltenia | Mureș | 11.09.2023 | 5 ore | 11.09.2023 | reparație spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 34,0 | neplanificată |
| Conductă aducție Sd. 128 Piscu | Oltenia | Mureș | 07.09.2023 | 3 ore | 07.09.2023 | reparație spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 9,0 | neplanificată |
| Conductă colectoare Ø6 in Gr. 40 Piscu Stejari | Oltenia | Mureș | 06.09.2023 | 4 ore | 06.09.2023 | reparație spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 28,0 | neplanificată |
| Conducta colectoare Ø12 in Șincai - SC Balda | Sărmășel | Mureș | 06.09.2023 | 6 ore | 06.09.2023 | reparație spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 0,0 | neplanificata |
| Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele | Muntenia | Mureș | 04.09.2023 | 8 ore | 04.09.2023 | remediere spărturi pe conductă | Galbenu II | PM0299 | 38,0 | neplanificată |
| Conducta colectoare Ø16 aspirație SC Balda | Sărmășel | Mureș | 31.08.2023 | 8 ore | 31.08.2023 | remediere spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 0,0 | neplanificata |
| Conductă colectoare aspirație Ø6 in CC Nadeș | Daneș | Mediaș | 25.08.2023 | 3 ore | 25.08.2023 | remediere spărtură pe conductă | Nadeș Sighișoara | PM0155 | 42,0 | neplanificată |
| Conductă colectoare Ø6 in Gr. 40 - Gr. 3 Piscu Stejari | Oltenia | Mureș | 22.08.2023 | 2 ore | 22.08.2023 | remediere spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 28,0 | neplanificată |
| Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele | Muntenia | Mureș | 22.08.2023 | 5 ore | 22.08.2023 | remediere spărtură pe conductă | Galbenu II | PM0299 | 39,0 | neplanificată |
| Conductă colectoare Ø6 in Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari | Oltenia | Mureș | 16.08.2023 | 3 ore | 16.08.2023 | remediere spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 34,0 | neplanificată |
| Conductă legătură calorifer - poligon Sd. 73 Piscu | Oltenia | Mureș | 16.08.2023 | 3 ore | 16.08.2023 | remediere spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 9,0 | neplanificată |
| Conductă colectoare Ø6 in Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari | Oltenia | Mureș | 14.08.2023 | 5 ore | 14.08.2023 | remediere spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 34,0 | neplanificată |
| Conductă colectoare Ø10 in panou Cetate - aspirație Delenii | Delenii | Mediaș | 08.08.2023 | 6 ore | 08.08.2023 | remediere spărtură pe conductă | Botorca Refulare | PM0076 | 72,0 | neplanificată |
| Conductă colectoare Ø6 in Gr. 40 - Gr. 3 Piscu Stejari | Oltenia | Mureș | 08.08.2023 | 3 ore | 08.08.2023 | remediere spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 28,0 | neplanificată |
| Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele | Muntenia | Mureș | 07.08.2023 | 8 ore | 07.08.2023 | remediere spărtură pe conductă | Galbenu II | PM0299 | 40,0 | neplanificată |
| Conducta refulare compresor Gr. 46 Grădiște | Oltenia | Mureș | 07.08.2023 | 4 ore | 07.08.2023 | remediere spărtură pe conductă | Grădiștea | PM0053 | 0,0 | neplanificată |
| Conductă separator subteran Sd. 100 Glăvănești | Roman | Mediaș | 04.08.2023 | 4 ore | 04.08.2023 | remediere spărtură pe conductă | Homocea | PM0102 | 75,0 | neplanificată |
| Conducta aducție Sd. 3 + Sd. 132 Ulies | Sărmășel | Mureș | 04.08.2023 | 8 ore | 04.08.2023 | montare robinet colțar pe conductă | Balda SU | PM0116 | 4,0 | planificata |
| Conducta colectoare golire 12 in Corunca Sud | Sg. de Pădure | Mureș | 04.08.2023 | 7 ore | 04.08.2023 | remediere spărtură pe conductă | Corunca P10 | PM0126 | 16,0 | neplanificată |
| Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele | Muntenia | Mureș | 04.08.2023 | 8 ore | 04.08.2023 | remediere spărtură pe conductă | Galbenu II | PM0299 | 40,0 | neplanificată |
| Colector Ø6 la aprox. 25 m de Gr. 5 Hurezani | Oltenia | Mureș | 03.08.2023 | 5 ore | 03.08.2023 | remediere spărtură pe conductă | Hurezani SU | PM0205 | 30,0 | neplanificata |
| Conducta colectoare aspirație Ø12 in SU - SC Cristur | Cristur | Mediaș | 28.07.2023 | 4 ore | 28.07.2023 | remediere spărtură pe conductă | Cristur Refulare | PM0089 | 150,0 | neplanificata |
| Rampă Sibiu Gr. 1 bis Sădinca - poligon Sd. 16 Sădinca | Mediaș | Mediaș | 27.07.2023 | 6 ore | 27.07.2023 | remediere spărtură pe conductă | Lunca Sibiu | PM0137 | 50,0 | neplanificata |
| Colector Ø6 (rampă de înaltă presiune) Gr. 5 Hurezani | Oltenia | Mureș | 24.07.2023 | 4 ore | 24.07.2023 | remediere spărtură pe conductă | Hurezani SU | PM0205 | 7,0 | neplanificata |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------|------------|--------|------------|--|------------------------|--------|-------|---------------|
| Conducta aducție Sd. 42 Corunca Sud | Sg. de Pădure | Mureș | 24.07.2023 | 6 ore | 24.07.2023 | remediere spărtură pe conductă | Corunca P10 | PM0126 | 5,0 | neplanificată |
| Conductă aducție Ø4 in Sd. 18 Sădinca | Mediaș | Mediaș | 17.07.2023 | 5 ore | 17.07.2023 | remediere spărtură 100 m Gr. 15 | Lunca Refulare Vest | PM0087 | 7,0 | neplanificată |
| Conducta colectoare Ø6 in Gr. 2 și Gr. 4 Piscu | Oltenia | Mureș | 10.07.2023 | 4 ore | 10.07.2023 | remediere spărtură pe conductă | Zătreni SU | PM0270 | 23,0 | neplanificata |
| Colector Ø6 (rampă de înaltă presiune) Gr. 5 Hurezani | Oltenia | Mureș | 10.07.2023 | 4 ore | 10.07.2023 | remediere spărtură pe conductă | Hurezani SU | PM0205 | 35,0 | neplanificata |
| Colector Ø6 (rampă de înaltă presiune) Gr. 5 Hurezani | Oltenia | Mureș | 07.07.2023 | 4 ore | 07.07.2023 | remediere spărtură pe conductă | Hurezani SU | PM0205 | 7,0 | neplanificata |
| Cuplare conducta subtraversare rau Ialomita | Muntenia | Mureș | 06.07.2023 | 10 ore | 06.07.2023 | realizare cuplare conducta subtraversare rau | Galbenu II | PM0299 | 21,0 | neplanificată |
| Racord sat Teleac | Sg. de Mureș | Mureș | 05.07.2023 | 1 zile | 06.07.2023 | remediere spărtură pe conductă | Corunca P10 | PM0126 | 0,0 | planificată |
| Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele | Muntenia | Mureș | 22.06.2023 | 8 ore | 22.06.2023 | remediere spărtură pe conductă | Galbenu II | PM0299 | 40,0 | neplanificată |
| Conductă legătură calorifer - poligon Sd. 2 Piscu | Oltenia | Mureș | 21.06.2023 | 4 ore | 21.06.2023 | remediere spărtură pe conductă | Zătreni SU | PM0270 | 7,0 | neplanificata |
| Colector Ø6 (rampă de înaltă presiune) Gr. 5 Hurezani | Oltenia | Mureș | 20.06.2023 | 4 ore | 20.06.2023 | remediere spărtură pe conductă | Hurezani SU | PM0205 | 17,0 | neplanificata |
| Conductă aducțiune Sd. 16, 21, 53, 181 Sărmășel | Sărmășel | Mureș | 12.06.2023 | 5 ore | 12.06.2023 | remediere spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 20,0 | neplanificată |
| Conducta colectoare Ø6 in Gr. 2 și Gr. 4 Piscu | Oltenia | Mureș | 08.06.2023 | 3 ore | 08.06.2023 | remediere spărtură pe conductă | Zătreni SU | PM0270 | 23,0 | neplanificata |
| Colector Ø6 (rampă de înaltă presiune) Gr. 5 Hurezani | Oltenia | Mureș | 07.06.2023 | 7 ore | 07.06.2023 | remediere spărtură pe conductă | Hurezani SU | PM0205 | 8,0 | neplanificata |
| Conducta aducție Sd. 38 Corunca Sud | Sg. de Pădure | Mureș | 07.06.2023 | 6 ore | 07.06.2023 | remediere spărtură pe conductă | Corunca P10 | PM0126 | 6,0 | neplanificată |
| Conductă legătură calorifer - poligon Sd. 73 Piscu | Oltenia | Mureș | 06.06.2023 | 3 ore | 06.06.2023 | remediere spărtură pe conductă | Zătreni SU | PM0270 | 9,0 | neplanificata |
| Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele | Muntenia | Mureș | 30.05.2023 | 8 ore | 30.05.2023 | remediere spărtură pe conductă | Galbenu II | PM0299 | 40,0 | neplanificată |
| Conductă golire Gr. 24 Dumbrăvioara | Sg. de Mureș | Mureș | 23.05.2023 | 8 ore | 23.05.2023 | remediere spărtură pe conductă | Corunca P10 | PM0126 | 20,0 | planificată |
| Conducta colectoare Ø6 in Gr. 2 și Gr. 4 Piscu | Oltenia | Mureș | 23.05.2023 | 4 ore | 23.05.2023 | remediere spărtură pe conductă | Zătreni SU | PM0270 | 24,0 | neplanificata |
| Conducta de legatură calorifer - poligon Sd. 73 Piscu | Oltenia | Mureș | 18.05.2023 | 3 ore | 18.05.2023 | remediere spărtură pe conductă | Zătreni SU | PM0270 | 9,0 | neplanificata |
| Conductă aducție Ø4" Sd. 172 Sădinca | Mediaș | Mediaș | 16.05.2023 | 5 ore | 16.05.2023 | remediere spărtură 100 m Gr. 14 | Lunca Refulare Vest | PM0087 | 3,0 | neplanificată |
| Conducta de legatură calorifer - poligon Sd. 100 Piscu | Oltenia | Mureș | 15.05.2023 | 4 ore | 15.05.2023 | remediere spărtură pe conductă | Zătreni SU | PM0270 | 5,0 | neplanificata |
| Conductă colectoare Gr. 41 - Gr. 10 Buza | Țaga | Mureș | 15.05.2023 | 3 ore | 15.05.2023 | remediere spărtură pe conductă | Țaga SU | PM0108 | 15,5 | neplanificată |
| Conducta scurgere impurități Ø2" Gr. 12 Nocrich | Agnita | Mediaș | 10.05.2023 | 3 ore | 10.05.2023 | remediere spărtură pe conductă | Nocrich | PM0147 | 35 | neplanificată |
| Conducta colectoare Ø12" Sincai - SC Balda | Sărmășel | Mureș | 04.05.2023 | 5 ore | 04.05.2023 | remediere spărtură pe conductă | SU Balda | PM0116 | 390 | neplanificată |
| Gr. 1 Dumbrăvioara | Sg. de Mureș | Mureș | 03.05.2023 | 1 zile | 04.05.2023 | montare ocilitor SLC golire | Corunca P10 | PM0126 | 23,0 | planificată |
| Colector Ø6 Gr. 5 Hurezani | Oltenia | Mureș | 02.05.2023 | 3 ore | 02.05.2023 | remediere spărtură pe conductă | Hurezani SU | PM0205 | 20,0 | neplanificata |
| Conducta colectoare Ø12" Sincai - SC Balda | Sărmășel | Mureș | 26.04.2023 | 6 ore | 26.04.2023 | remediere spărtură pe conductă | SU Balda | PM0116 | 385 | neplanificată |
| Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele | Muntenia | Mureș | 25.04.2023 | 8 ore | 25.04.2023 | remediere spărtură pe conductă | Galbenu II | PM0299 | 45,0 | neplanificată |
| Conducta de legatură calorifer - poligon Sd. 73 Piscu | Oltenia | Mureș | 25.04.2023 | 4 ore | 25.04.2023 | remediere spărtură pe conductă | Zătreni SU | PM0270 | 9,0 | neplanificata |
| Conducta colectoare Ø16 in Merii | Muntenia | Mureș | 24.04.2023 | 7 ore | 24.04.2023 | cuplare colector in colector Ø16 in Cosereni | Cosereni | PM0306 | 0,0 | neplanificată |
| Conducta colectoare Ø6 in + Ø8 in + Ø10 in Gr. 231 Grebeniș | Grebeniș | Mureș | 20.04.2023 | 6 ore | 20.04.2023 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 18,0 | neplanificată |
| Conducta aducție Sd. 85 Corunca Sud | Sg. de Pădure | Mureș | 10.04.2023 | 5 ore | 10.04.2023 | remediere spărtură pe conductă | Corunca P10 | PM0126 | 2,0 | neplanificată |
| Conducta colectoare Ø12 in - golire Gr. 2 Corunca Sud | Sg. de Pădure | Mureș | 10.04.2023 | 5 ore | 10.04.2023 | remediere spărtură pe conductă | Corunca P10 | PM0126 | 14,0 | neplanificată |
| Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele | Muntenia | Mureș | 29.03.2023 | 8 ore | 29.03.2023 | remediere spărtură pe conductă | Galbenu II | PM0299 | 45,0 | neplanificată |
| Conducta colectoare Ø6 in Gr. 2 și Gr. 4 Piscu | Oltenia | Mureș | 28.03.2023 | 6 ore | 28.03.2023 | remediere spărtură pe conductă | Zătreni SU | PM0270 | 24,0 | neplanificata |
| Conducta colectoare Ø12 in Șincai - SC Balda | Sărmășel | Mureș | 23.03.2023 | 6 ore | 23.03.2023 | remediere spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 390,0 | neplanificata |
| Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele | Muntenia | Mureș | 22.03.2023 | 8 ore | 22.03.2023 | remediere spărtură pe conductă | Galbenu II | PM0299 | 45,0 | neplanificată |
| Conducta colectoare Gr. 27 Corunca aspirație | Sg. de Pădure | Mureș | 17.03.2023 | 5 ore | 17.03.2023 | remediere spărtură pe conductă | Corunca P10 | PM0126 | 15,0 | neplanificată |
| Conducta colectoare Ø6 in Gr. 2 și Gr. 4 Piscu | Oltenia | Mureș | 15.03.2023 | 5 ore | 15.03.2023 | remediere spărtură pe conductă | Zătreni SU | PM0270 | 27,0 | neplanificata |
| Conducta colectoare Ø6 in Gr. 2 și Gr. 4 Piscu | Oltenia | Mureș | 14.03.2023 | 5 ore | 14.03.2023 | remediere spărtură pe conductă | Zătreni SU | PM0270 | 27,0 | neplanificata |
| Conducta aspirație Ø800 mm SC Grebeniș, in exterior SC | Grebeniș | Mureș | 14.03.2023 | 4 ore | 14.03.2023 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 650,0 | neplanificată |
| Conducta colectoare Ø20 in Gr. 1 Sădinca - SCG Lunca | Mediaș | Mediaș | 13.03.2023 | 7 ore | 13.03.2023 | remediere spărtură pe conductă | SC Lunca Refulare Vest | PM0078 | 100,0 | neplanificata |
| Conducta colectoare Ø8.5/8 in Gr. 421 - 147 Roman | Roman | Medias | 09.03.2023 | 2 zile | 10.03.2023 | remediere spărtură pe conductă | Secuieni | PM0097 | 105,0 | neplanificata |
| Colector 10" Gr. 2 Românești | Oltenia | Mureș | 06.03.2023 | 4 ore | 06.03.2023 | remediere spărtură la 10 km de Gr. 2 Rom. | Zătreni SU | PM0270 | 17,0 | neplanificată |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------|------------|--------|------------|--------------------------------|---------------|--------|-------|---------------|
| Separator cap rampă Gr. 3 Enciu | Țaga | Mures | 03.03.2023 | 3 ore | 03.03.2023 | remediere spărtură pe conductă | Enciu | PM0111 | 14,0 | neplanificata |
| Conducta de legatură calorifer - poligon Sd. 73 Piscu | Oltenia | Mures | 01.03.2023 | 4 ore | 01.03.2023 | remediere spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 9,0 | neplanificata |
| Conductă aductie Sd 2+202 Zau | Sărmășel | Mures | 01.03.2023 | 6 ore | 01.03.2023 | remediere spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 17,0 | neplanificata |
| Conducta colectoare Ø10.3/4 in Gr. 218 - Gr. 5 Grebenis | Grebeniș | Mureș | 27.02.2023 | 6 ore | 27.02.2023 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 20,0 | neplanificată |
| Conducta colectoare Ø12 in Șincai - SC Balda | Sărmășel | Mureș | 14.02.2023 | 6 ore | 14.02.2023 | remediere spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 210,0 | neplanificata |
| Conducta colectoare Ø12.3/4 in x 300 m Grebeniș | Grebeniș | Mureș | 10.02.2023 | 2 ore | 10.02.2023 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 0,0 | neplanificata |
| Conducta colectoare Ø24 in x 5,6 km Grebeniș | Grebeniș | Mureș | 10.02.2023 | 4 ore | 10.02.2023 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 652,0 | neplanificata |
| Conducta tehnologica Ø4 in Sd. 147 - separator subteran | Roman | Medias | 31.01.2023 | 4 ore | 31.01.2023 | remediere spărtură pe conductă | Secuieni | PM0097 | 3,5 | neplanificata |
| Colector Ø6 in x 40 bar, Sd. 1 Movila - SU Caragele | Muntenia | Mures | 26.01.2023 | 8 ore | 26.01.2023 | remediere spărtură pe conductă | Galbenu II | PM0299 | 45,0 | neplanificata |
| Racord Ø12 Cuci - Gr. 14 Grebeniș | Grebeniș | Mures | 26.01.2023 | 4 ore | 26.01.2023 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 34,0 | neplanificata |
| Conductă colectoare Ø12 in Zau | Sărmășel | Mures | 25.01.2023 | 6 ore | 25.01.2023 | remediere spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 175,0 | neplanificata |
| Conducata colectoare Ø10 in Miercurea Niraj - SRM Tîmpa | Sg. de Pădure | Mures | 20.01.2023 | 6 ore | 20.01.2023 | remediere spărtură pe conductă | Corunca P10 | PM0126 | 30,0 | neplanificata |
| Conducta de legatură calorifer - poligon Sd. 73 Piscu | Oltenia | Mures | 19.01.2023 | 4 ore | 19.01.2023 | remediere spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 10,0 | neplanificata |
| Conducta colectoare Ø12 in aspirație CC Crăiești | Sărmășel | Mureș | 12.01.2023 | 6 ore | 12.01.2023 | remediere spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 90,0 | neplanificata |
| Conducta colectoare Ø16 Ulies - Sanmartin | Sărmășel | Mureș | 11.01.2023 | 6 ore | 11.01.2023 | remediere spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 140,0 | neplanificata |
| Conducta colectoare Ø6 in Gr. 2 și Gr. 4 Piscu | Oltenia | Mureș | 04.01.2023 | 6 ore | 04.01.2023 | remediere spărtură pe conductă | Zătreni SU | PM0270 | 37,0 | neplanificata |
| Conducta colectoare Ø8.5/8 in Grup 147 Roman | Roman | Medias | 20.12.2022 | 4 ore | 20.12.2022 | remediere spărtură pe conductă | Secuieni | PM0097 | 13,0 | neplanificata |
| Conducta colectoare Ø12 in Miercurea Niraj - SRM Tâmpa | Sg. de Pădure | Mureș | 12.12.2022 | 8 ore | 12.12.2022 | remediere spărtură pe conductă | Corunca P10 | PM0126 | 30,0 | neplanificata |
| Conducta aspiratie SC Grebenis, Ø800 mm, exterior SC | Grebeniș | Mureș | 09.12.2022 | 4 ore | 09.12.2022 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 680,0 | neplanificata |
| Colector Ø12 in Șincai - SC Balda | Sărmășel | Mureș | 09.12.2022 | 6 ore | 09.12.2022 | remediere spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 400,0 | neplanificata |
| Colector Ø24 in x 5,6 km Grebeniș | Grebeniș | Mureș | 29.11.2022 | 4 ore | 29.11.2022 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 482,0 | neplanificata |
| Ocolitor SLC Aspirație Mureș Cuci Gr. 10 Petrilaca | Sg. de Mureș | Mureș | 29.11.2022 | 8 ore | 29.11.2022 | montare ocolitor | Corunca P10 | PM0126 | 25,0 | planificată |
| Colector Ø6 x 40 in bar Gr. 1 Movila - SU Caragele | Muntenia | Mureș | 15.11.2022 | 8 ore | 15.11.2022 | remediere spărtură pe conductă | Galbenu II | PM0299 | 50,0 | neplanificata |
| Conductă colectoare Ø6 in Gr. 40 - Gr. 3 Piscu Stejari | Oltenia | Mureș | 07.11.2022 | 4 ore | 07.11.2022 | remediere spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 32,0 | neplanificată |
| Colector Ø6 (rampă de înaltă presiune) Gr. 5 Hurezani | Oltenia | Mureș | 04.11.2022 | 4 ore | 04.11.2022 | remediere spărtură pe conductă | Hurezani SU | PM0205 | 11,0 | neplanificata |
| Colector Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari Ø6 in, 300 m de S. captare | Oltenia | Mureș | 27.10.2022 | 6 ore | 27.10.2022 | remediere spărtură pe conductă | Zătreni SU | PM0270 | 22,0 | neplanificata |
| Conducta evacuare impuritati - colector 24 in Grebenis | Grebeniș | Mureș | 19.10.2022 | 4 ore | 19.10.2022 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 642,0 | neplanificata |
| Colector Ø12 in Șincai - SC Balda | Sărmășel | Mureș | 18.10.2022 | 6 ore | 18.10.2022 | remediere spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 400,0 | neplanificata |
| Colector Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari Ø6 in, 400 m de S. captare | Oltenia | Mureș | 17.10.2022 | 6 ore | 17.10.2022 | remediere spărtură pe conductă | Zătreni SU | PM0270 | 18,0 | neplanificata |
| Colector Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari Ø6 in, 40 m de S. captare | Oltenia | Mureș | 13.10.2022 | 6 ore | 13.10.2022 | remediere spărtură pe conductă | Zătreni SU | PM0270 | 18,0 | neplanificata |
| Colector Ø24 in x 5,6 km Grebeniș | Grebeniș | Mureș | 05.10.2022 | 4 ore | 05.10.2022 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 642,0 | neplanificata |
| Colector Ø6 x 40 in bar Gr. 1 Movila - SU Caragele | Muntenia | Mureș | 04.10.2022 | 8 ore | 04.10.2022 | remediere spărtură pe conductă | Galbenu II | PM0299 | 52,0 | neplanificata |
| Colector Ø8.5/8 in Gr. 15 Iclăzel - Gr. 4 Vaidei | Grebeniș | Mureș | 16.09.2022 | 5 ore | 16.09.2022 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 160,0 | neplanificata |
| Colector Ø6 (rampă de înaltă presiune) Gr. 5 Hurezani | Oltenia | Mureș | 16.09.2022 | 4 ore | 16.09.2022 | remediere spărtură pe conductă | Hurezani SU | PM0205 | 28,0 | neplanificata |
| Colector Ø24 in x 5,6 km Grebeniș | Grebeniș | Mureș | 16.09.2022 | 4 ore | 16.09.2022 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 482,0 | neplanificata |
| Colector Ø10.8/6 in dintre Sd. 91 Alunu și Gr. 2 Alunu | Oltenia | Mureș | 14.09.2022 | 6 ore | 14.09.2022 | remediere spărtură pe conductă | Zătreni SU | PM0270 | 11,0 | neplanificata |
| Colector Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari Ø6 in | Oltenia | Mureș | 01.09.2022 | 6 ore | 01.09.2022 | remediere spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 18,0 | neplanificata |
| Conducta colectoare și rampe Șăulia Ø8" | Sărmășel | Mureș | 29.08.2022 | 4 ore | 29.08.2022 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 110,0 | neplanificata |
| SU Miercurea Niraj (nefuncionala) | Sg. de Pădure | Mureș | 29.08.2022 | 6 ore | 29.08.2022 | remediere spărtură pe conductă | Corunca P10 | PM0126 | 25,0 | planificata |
| Conductă colectoare Ø6 in Gr. 2 la Gr. 4 Piscu Stejari | Oltenia | Mureș | 25.08.2022 | 6 ore | 25.08.2022 | remediere spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 18,0 | neplanificată |
| Conductă colectoare Ø10 in Delureni - Sînmărtin | Sărmășel | Mureș | 04.08.2022 | 6 ore | 04.08.2022 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 79,0 | neplanificată |
| Conductă colectoare Gr. 6 Corunca Nord Fir I | Sg. de Pădure | Mureș | 27.07.2022 | 7 ore | 27.07.2022 | remediere spărtură pe conductă | Corunca P10 | PM0126 | 95,0 | neplanificată |
| Conductă colectoare Ernei - SC Corunca | Sg. de Pădure | Mureș | 11.07.2022 | 2 zile | 12.07.2022 | remediere spărtură pe conductă | Mureș SU P09 | PM0177 | 520,0 | neplanificată |
| Conductă aducțiune Sd. 193 Buza | Țaga | Mureș | 08.07.2022 | 2 zile | 09.07.2022 | remediere spărtură pe conductă | Țaga SU | PM0108 | 0,0 | neplanificată |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------|------------|--------|------------|--|---------------------|--------|-------|---------------|
| Conducta aducție Sd. 194 Zau | Sarmășel | Mureș | 01.07.2022 | 6 ore | 01.01.2022 | remediere spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 5,0 | neplanificată |
| Colector Ø6 in Ulieș - Silivaș | Grebeniș | Mureș | 08.06.2022 | 4 ore | 08.06.2022 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 4,0 | neplanificată |
| Colector Gr. 2 - Gr. 4 Piscu Stejari Ø6 in | Oltenia | Mureș | 30.05.2022 | 6 ore | 30.05.2022 | remediere spărtură pe conductă | Piscu Stejari | PM0206 | 20,0 | neplanificată |
| Colector Ø6 in Ulieș - Silivaș | Sărmășel | Mureș | 31.05.2022 | 4 ore | 31.05.2022 | remediere spărtură pe conductă | Balda SU | PM0116 | 4,0 | neplanificată |
| Rampa colectoare Gr. 1 Cucerdea | Grebeniș | Mureș | 19.05.2022 | 4 ore | 19.05.2022 | defect pe cond. col. rampă Gr. 1 Cucerdea | SC Band Vest | PM0257 | 4,0 | neplanificată |
| Colector Ø20 in Brateiu | Daneș | Mediaș | 17.05.2022 | 9 ore | 17.05.2022 | conductă spartă în zona Dumbrăveni | Brateiu Refulare | PM0149 | 150,0 | neplanificată |
| Conductă aducție Sd. 28 Delureni | Sărmășel | Mureș | 16.05.2022 | 6 ore | 16.05.2022 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 9,0 | neplanificată |
| Conductă colectoare Ø500 mm Buza - Țaga | Țaga | Mureș | 17.05.2022 | 3 zile | 17.05.2022 | remediere spărtură pe conductă | Țaga SU | PM0108 | 148,0 | neplanificată |
| Conductă colectoare SC Grebeniș, D = Ø24 in x 5,6 km | Grebeniș | Mureș | 12.05.2022 | 4 ore | 12.05.2022 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 680,0 | neplanificată |
| Conducta colectoare Ø10.3/4 in Gr. 218 - Gr. 5 Grebenis | Grebeniș | Mureș | 12.05.2022 | 3 ore | 12.05.2022 | remediere spărtură pe conductă | SC Band Vest | PM0257 | 23,0 | neplanificată |
| Conductă aspirație SC Grebeniș, D = Ø800 mm | Grebeniș | Mureș | 06.05.2022 | 8 ore | 06.05.2022 | conductă spartă în ext. SC | SC Band Vest | PM0257 | 680,0 | neplanificată |
| Colector 12 in Zau D300 | Sărmășel | Mureș | 05.05.2022 | 4 ore | 05.05.2022 | conductă spartă (in loc. Zau de Campie) | Balda SU | PM0116 | 0,0 | neplanificată |
| Colector 12 in Șincai - SC Balda | Sărmășel | Mureș | 05.05.2022 | 6 ore | 05.05.2022 | conductă spartă (SU Balda oprita, planificata) | Balda SU | PM0116 | 0,0 | neplanificată |
| Colector 6 in Ulieș - Silivaș | Sărmășel | Mureș | 03.05.2022 | 4 ore | 03.05.2022 | conductă spartă | Band Vest | PM0257 | 4,0 | neplanificată |
| Colector 6 in x 40 bar, 1 Movila - SU Galbenu | Muntenia | Mureș | 29.04.2022 | 6 ore | 29.04.2022 | conductă spartă | SU Galbenu II | PM0229 | 26,0 | neplanificată |
| Colector 10" Gr. 2 Românești | Oltenia | Mureș | 27.04.2022 | 6 ore | 27.04.2022 | cond. spartă la 2,5 km de Gr. 2 Rom. | Zătreni SU | PM0270 | 10,0 | neplanificată |
| Conductă de aducțiune 4" Sd. 150 Fântânele | Țaga | Mureș | 18.04.2022 | 5 ore | 18.04.2022 | cond. spartă între polig. și rampa Gr. 15 | Fântânele SU | PM0110 | 42,0 | neplanificată |
| Conductă de aducțiune 4" Sd. 140 Fântânele | Țaga | Mureș | 18.04.2022 | 3 ore | 18.04.2022 | conductă spartă între ventil și poligon | Fântânele SU | PM0110 | 1,5 | neplanificată |
| Conductă aducție Ø4" Sd. 171 Sădinca | Mediaș | Mediaș | 05.04.2022 | 5 ore | 05.04.2022 | defect conductă, 500 m de cap de erupție | Lunca Refulare Vest | PM0087 | 9,0 | neplanificată |
| SU Noul Săsesc | Agnita | Mediaș | 05.04.2022 | 3 zile | 08.04.2022 | mentenanță programată | Noul Săsesc | PM0185 | 140,0 | planificată |
| SU/ SC Țaga | Țaga | Mureș | 04.04.2022 | 4 zile | 08.04.2022 | mentenanță programată | Fântânele SU | PM0110 | 300,0 | planificată |
| Conductă de aducțiune Sd. 15 Fântânele | Țaga | Mureș | 14.03.2022 | 6 ore | 14.03.2022 | sparta conducata aducțiune Sd. 15 | Fântânele SU | PM0110 | 4,8 | neplanificată |
| Grup 1 Hodoș | Daneș | Mediaș | 11.03.2022 | 6 ore | 11.03.2022 | cuplarea Sd. 3 Hodoș în rampa colectoare | Brateiu Refulare | PM0149 | 90,0 | planificată |
| Conducta colectoare Ø8.5/8 in Gr. 147 | Roman | Mediaș | 08.03.2022 | 5 ore | 08.03.2022 | remediere defecțiune pe conductă | Secuieni | PM0097 | 13,0 | neplanificată |
| Compresor Gr. 19, Sd. 43, Sd. 56, 57, 66 și 74 | Daneș | Mediaș | 04.03.2022 | 4 ore | 04.03.2022 | montare bypass Ø4 in, modif. poligoane | Brateiu Refulare | PM0149 | 70,0 | planificată |
| Conducta aducție Sd. 1 Hodoș | Daneș | Mediaș | 02.03.2022 | 6 ore | 02.03.2022 | montaj filtru sondă | Brateiu Refulare | PM0149 | 90,0 | planificată |
| Stația de comprimare Mureș II | Sg. de Pădure | Mureș | 01.03.2022 | 2 ore | 01.03.2022 | pregătire pentru ciclul de înmagazinare | Mureș SU P09 | PM0177 | 0,0 | planificată |
| Conducta aducție Sd. 2 Hodoș | Daneș | Mediaș | 25.02.2022 | 6 ore | 25.02.2022 | montaj filtru sondă | Brateiu Refulare | PM0149 | 90,0 | planificată |
| Conductă colectoare Ø10.3/4 in Cobătești - Tărcești | Cristur | Mediaș | 23.02.2022 | 6 ore | 23.02.2022 | reparație defect conductă | Cristur Refulare | PM0089 | 17,0 | neplanificată |
| Conductă aducție Ø2.1/2 in Sd. 4 Hărănglab | Delenii | Mediaș | 17.02.2022 | 6 ore | 17.02.2022 | reparație defect conductă | Botorca Refulare | PM0076 | 2,4 | neplanificată |
| Conductă aducție Sd. 176 Fântânele | Țaga | Mureș | 16.02.2022 | 4 ore | 16.02.2022 | reparație defect conductă | Fântânele SU | PM0110 | 4,8 | neplanificată |
| Conductă colectoare D200 de la Gr. 74 la SUG Găiceanca | Roman | Mediaș | 03.02.2022 | 8 ore | 03.02.2022 | reparație defect conductă | Secuieni | PM0097 | 3,0 | neplanificată |
| Conductă aducțiune Sd. 118 Sărmășel | Sărmășel | Mureș | 02.02.2022 | 6 ore | 02.02.2022 | reparație defect conductă | Balda SU | PM0116 | 5,0 | neplanificată |
| Conductă de aducțiune Sd. 170 Prod | Daneș | Mediaș | 26.01.2022 | 3 ore | 26.01.2022 | defect pe conductă | Nadeș Sighișoara | PM0155 | 4,0 | neplanificată |
| Instalație tehnologica Sd. 2 Puini Nord | Țaga | Mureș | 19.01.2022 | 3 zile | 21.01.2022 | punere în funcțiune Sd. 5 Puini Nord | Țaga SU | PM0108 | 4,5 | planificată |
| SU Jugureanu | Muntenia | Mureș | 31.12.2021 | 1 zile | 01.01.2022 | defect tehnic vas expansiune | Jugureanu | PM0024 | 13,0 | neplanificată |
| Separator Sd. 2 Hodoș | Daneș | Mediaș | 28.12.2021 | 2 ore | 28.12.2021 | remediere defect scurgere | Brateiu Refulare | PM0149 | 7,0 | neplanificată |
| Colector 6" Gr. Hurezani | Oltenia | Mureș | 27.12.2021 | 6 ore | 27.12.2021 | remediere defect | Hurezani SU | PM0205 | 8,0 | neplanificată |
| Refulator separator colector 8.5/8 in Gr. 80 Filitelnic | Filitelnic | Mediaș | 27.12.2021 | 4 ore | 27.12.2021 | remediere defect | Țigmandru Fir II | PM0240 | 35,0 | neplanificată |
| Conductă aducție Sd. 46 Sărmășel | Sărmășel | Mureș | 15.12.2021 | 6 ore | 15.12.2021 | remediere spărtură | SU Balda | PM0116 | 3,5 | neplanificată |
| Conducta colectoare Ø12" Sincai - SC Balda | Sărmășel | Mureș | 16.11.2021 | 6 ore | 16.11.2021 | remediere spărtură | SU Balda | PM0116 | 390 | neplanificată |
| SC Filitelnic | Filitelnic | Mediaș | 15.11.2021 | 5 zile | 19.11.2021 | mentenanță compresor (1 mașină) | Țigmandru Fir II | PM0240 | 100 | planificată |
| Conductă colectoare Gr. 218 - Gr. 5 Grebeniș | Grebeniș | Mureș | 09.11.2021 | 6 ore | 09.11.2021 | remediere spărtură | SC Band Vest | PM0257 | 23 | neplanificată |
| Conductă aducțiune Sd. 38 Sărmășel | Sărmășel | Mureș | 02.11.2021 | 6 ore | 02.11.2021 | reparație defect conductă | Balda SU | PM0116 | 10 | neplanificată |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------|------------|---------|------------|----------------------------------|------------------|--------|-------|---------------|
| SC Filitelnic | Filitelnic | Mediaș | 11.11.2021 | 1 zile | 11.11.2021 | mentenanță compresor (1 mașină) | Țigmandru Fir II | PM0240 | 250 | planificată |
| SC Filitelnic | Filitelnic | Mediaș | 09.11.2021 | 1 zile | 09.11.2021 | mentenanță compresor (1 mașină) | Țigmandru Fir II | PM0241 | 500 | planificată |
| SC Filitelnic | Filitelnic | Mediaș | 04.11.2021 | 2 zile | 06.11.2021 | mentenanță compresor (1 mașină) | Țigmandru Fir II | PM0242 | 200 | planificată |
| SC Delenii III | Delenii | Mediaș | 03.11.2021 | 1 zile | 03.11.2021 | mentenanță compresor (1 mașină) | Botorca Refulare | PM0076 | 250 | planificată |
| SC Delenii III | Delenii | Mediaș | 02.11.2021 | 1 zile | 02.11.2021 | mentenanță compresor (1 mașină) | Botorca Refulare | PM0076 | 500 | planificată |
| SU Corunca | Sg. de Pădure | Mureș | 01.11.2021 | 4 zile | 05.11.2021 | mentenanță stație uscare | Corunca P10 | PM0126 | 0 | planificată |
| CC Bazna | Delenii | Medias | 18.10.2021 | 4 zile | 22.10.2021 | mentenanță neplanificată | Bratei Refulare | PM0149 | 150 | neplanificată |
| Colector 6" Alunu | Oltenia | Mureș | 11.10.2021 | 6 ore | 11.10.2021 | remediere spărtură | Zătreni SU | PM0270 | 28 | neplanificată |
| SC Balda | Sarmășel | Mureș | 11.10.2021 | 3 ore | 11.10.2021 | mentenanță neplanificată | Balda SU | PM0116 | 150 | neplanificată |
| SC Grebeniș | Grebeniș | Mureș | 11.10.2021 | 4 zile | 15.10.2021 | mentenanță neplanificată | Band Vest | PM0257 | 0 | neplanificată |
| SU Danes | Danes | Mediaș | 27.09.2021 | 11 zile | 08.10.2021 | mentenață anuală | Refulare Daneș | PM006 | 1.000 | planificata |
| SC Daneș | Daneș | Mediaș | 27.09.2021 | 11 zile | 08.10.2021 | mentenață anuală | Refulare Daneș | PM006 | 1.000 | planificată |
| SC Delenii III | Delenii | Medias | 21.09.2021 | 2 zile | 23.09.2021 | mentenață anuală | SU Botorca | PM0076 | 500 | planificată |
| SU Roman | Roman | Mediaș | 09.08.2021 | 4 zile | 13.08.2021 | mentenață anuală | Secuieni | PM0097 | 500 | planificată |
| SU Band | Grebeniș | Mureș | 12.07.2021 | 5 zile | 17.07.2021 | mentenață anuală | Band Vest | PM0257 | 1.350 | planificată |
| SC Band | Grebeniș | Mureș | 12.07.2021 | 5 zile | 17.07.2021 | mentenață anuală | Band Vest | PM0257 | 1.350 | planificată |
| SU Mureș | Sg. de Pădure | Mureș | 04.07.2021 | 4 zile | 08.07.2021 | mentenață anuală | Mures SU P09 | PM0177 | 1.000 | planificata |
| SC Mures II | Sg. de Pădure | Mures | 04.07.2021 | 4 zile | 08.07.2021 | mentenață anuală | Corunca P10 | PM0126 | 1.000 | planificată |
| SC Mureș I | Sg. de Pădure | Mureș | 04.07.2021 | 4 zile | 08.07.2021 | mentenață anuală | Corunca P10 | PM0126 | 1.000 | planificată |
| SC Filitelnic | Filitelnic | Mediaș | 10.06.2021 | 7 zile | 17.06.2021 | mentenață anuală | Țigmandru Fir II | PM0240 | 650 | planificată |
| SU Țigmandru | Filitelnic | Mediaș | 07.06.2021 | 3 zile | 10.06.2021 | mentenață anuală | Țigmandru Fir II | PM0240 | 2.200 | planificată |
| SC Țigmandru | Filitelnic | Mediaș | 07.06.2021 | 3 zile | 10.06.2021 | mentenață anuală | Țigmandru Fir II | PM0240 | 2.200 | planificată |
| SC Filitelnic | Filitelnic | Mediaș | 07.06.2021 | 3 zile | 10.06.2021 | mentenață anuală | Țigmandru Fir II | PM0240 | 2.200 | planificată |
| SU Sădinca Lunca | Mediaș | Mediaș | 24.05.2021 | 3 zile | 27.05.2021 | mentenață anuală | Lunca Sibiu | PM0137 | 800 | planificată |
| SC Tăuni Vest | Mediaș | Mediaș | 24.05.2021 | 3 zile | 27.05.2021 | mentenață anuală | Lunca Sibiu | PM0137 | 800 | planificată |
| SU Tăuni | Mediaș | Mediaș | 24.05.2021 | 3 zile | 27.05.2021 | mentenață anuală | Lunca Sibiu | PM0137 | 800 | planificată |
| SC Tăuni Sibiu | Mediaș | Mediaș | 24.05.2021 | 3 zile | 27.05.2021 | mentenață anuală | Lunca Sibiu | PM0138 | 800 | planificată |
| SU Balda | Sărmășel | Mureș | 17.05.2021 | 4 zile | 21.05.2021 | mentenață anuală | Balda SU | PM0116 | 900 | planificată |
| SC Balda | Sărmășel | Mureș | 17.05.2021 | 4 zile | 21.05.2021 | mentenață anuală | Balda SU | PM0116 | 900 | planificată |
| SU Botorca | Delenii | Mediaș | 10.05.2021 | 4 zile | 14.05.2021 | mentenață anuală | Botorca Refulare | PM0076 | 1.000 | planificată |
| SC Botorca | Delenii | Mediaș | 10.05.2021 | 4 zile | 14.05.2021 | mentenață anuală | Botorca Refulare | PM0077 | 1.000 | planificată |
| SC Botorca | Delenii | Mediaș | 10.05.2021 | 4 zile | 14.05.2021 | mentenață anuală | Botorca Refulare | PM0078 | 1.000 | planificată |
| SC Delenii I | Delenii | Mediaș | 10.05.2021 | 4 zile | 14.05.2021 | mentenață anuală | Botorca Refulare | PM0079 | 1.000 | planificată |
| SC Delenii III | Delenii | Mediaș | 10.05.2021 | 4 zile | 14.05.2021 | mentenață anuală | Botorca Refulare | PM0080 | 1.000 | planificată |
| SU Țigmandru | Filitelnic | Mediaș | 03.05.2021 | 2 zile | 05.05.2021 | defect tehnic | Țigmandru Fir II | PM0240 | 2.500 | neplanificată |
| SU Balda | Sărmășel | Mureș | 19.04.2021 | 4 zile | 23.04.2021 | mentenanță anuală | Balda SU | PM0116 | 900 | planificată |
| SU Țaga | Țaga | Mureș | 06.04.2021 | 3 zile | 09.04.2021 | mentenanță anuală | Țaga SU | PM0108 | 320 | planificată |
| SU Galbenu | Muntenia | Mureș | 01.02.2021 | 2 zile | 03.02.2021 | defect tehnic | Galbenuu II | PM0229 | 550 | neplanificată |